



Übergabe-Inspektion

Datum	2016-10-20
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	080019
Durchgeführt von	Autohaus Moll Kaarst GmbH Königsberger Straße 2 41564 Kaarst Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK7NE2H0080019
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2017-01-03

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-03-01
Laufleistung	83842 km
Auftragsnummer	2019801539
Mobilität: 1/2.967.781	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselmotorschutzfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Moll Ikarusstraße 20 40474 Düsseldorf Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-07
Laufleistung	54959 km
Auftragsnummer	2018802937
MOBI: 1/2.582.232	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Anhängerkupplung ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Moll Ikarusstraße 20 40474 Düsseldorf Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



SKODA Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG
 Škoda Servicepartner
 Betriebsnummer: 5226020
 Ikarusstraße 20, 40474 Düsseldorf
 T 0211 9446-2130 F 0211 9446-2131
 www.moll.de



Service



SKODA

Komplettnachweis

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB:

1/3.258.990

SAD51961201 Stand 03/2019

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK7NEZH0080019
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2017-01-03

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-09-19
Laufleistung	113236 km
Auftragsnummer	2019806849
MOBI: 1/3.258.990	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Anhängerkupplung ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Moll Ikarusstraße 20 40474 Düsseldorf Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-03-01
Laufleistung	83842 km
Auftragsnummer	2019801539
Mobilität: 1/2.967.781	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Dieselmotorschwefelfilter ☒ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Moll Ikarusstraße 20 40474 Düsseldorf Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)