




Nutzfahrzeuge

## Serviceplan

Nutzfahrzeuge



Serviceplan:  
Nutzfahrzeuge  
Stand: 11.08.2014  
Deutsch: 11.12.2014  
Artikel-Nr.: 152.5D3.NFZ.01



1525D3NFZ01

# Fahrzeugdatenträger

## Der Volkswagen Service

### Die Bedeutung des Serviceplans

1	WVZ 222 / H z	F H 1 4 B 2 3 5					
2	7EB 135						
3	TRANSPORTER Kombi KR	RLG					
4	102 kW 4WD CAAC	LHJ 0000 0000	RL				

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Nutzfahrzeuge Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug infrage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

#### ① HINWEIS

- Volkswagen Nutzfahrzeuge ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangeler Teilverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Weiterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrs sicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

▷

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle servicerellevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

152-5D3-NFZ-01

BIT-0401

Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: a)

 12703381 Volkswagen AG Hannover N4/F B.U.S	 29.04.15
---	--------------

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

a)

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.




1525D3NFZ01

## Service-Nachweis 1

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> DSG®. Getriebeöl
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung; Öl
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Luftfilterreinsatz
<input type="checkbox"/> Gasanlagenprüfung	<input type="checkbox"/> Filter Flüssiggasanlage
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterreinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Zahniemen
Service durchgeführt am: 13.6.17.	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: 42386	<input type="checkbox"/> .....
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:  <b>AUTOHAUS HUBER GmbH &amp; Co. KG</b> LongLife Mobilitätsgarantie D-83435 Bad Reichenhall - Käiblinger Str. 7 Tel. +49 (0) 86 51 / 96 36-0 Fax 96 36-36 eMail: info@vw-audihuber.de  141 / 48011 Autohaus Huber GmbH & Co. KG Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 07.11. ....
oder am (Datum):.....	
oder bei (km-Stand):.....	



BTG-0613

**Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.**

Ihr Fachbetrieb markiert in  $\Rightarrow$  Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Lackschaden
- Steinenschlag
- .....

**Mängel festgestellt?** Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

**Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners**

**VW Logo** **Audi Logo**  
**141 / 48011**  
**Autohaus Huber**  
**GmbH & Co. KG**

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder  
am (Datum):.....


oder  
bei (km-Stand):.....

152.5D3.NFZ.01

## Service-Nachweis 2

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlammfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DSG®, Getriebeöl
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gasanlagenprüfung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Filter Flüssiggasanlage
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundewunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
Service durchgeführt am: 28.6.18 bei km-Stand: 61743	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>AUTOHAUS HUBER GmbH &amp; Co. KG</b> D-83435 Bad Reichenhall · Kiblinger Str. 7 Tel. +49 (0) 86 51 / 96 36-0 · Fax 96 36-36 eMail: info@vw-audi-huber.de 141 / 48011 – 187 / 48011	
Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): .....
oder oder	am (Datum): .....
bei (km-Stand): .....	bei (km-Stand): .....



**Abb. 4** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in  $\Rightarrow$  Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer  Beule/Delle  Lackschaden  $\triangle$  Steinschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Nutzfahrzeuge Partners

152.5D3.NFZ.01