

Serviceplan Volkswagen

Deutschland






Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
Rothenseer Autohaus GmbH	Rothenseer Autohaus GmbH
Volkswagen Partner	Volkswagen Partner
August-Bebel-Damm 48	August-Bebel-Damm 48
39126 Magdeburg 25,11,16	39126 Magdeburg
Telefon (0391) 50 90 30	Telefon (0391) 50 90 30
Telefax (0391) 50 90 333	Telefax (0391) 50 90 333
info@roh-ah.de	info@roh-ah.de
Betriebsnummer 79707	Betriebsnummer 79707
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
0/9	Ölwechsel-Service	0/9/	AdBlue [®]
410	Inspektion	0/4	Bremsflüssigkeit
10	mit Motorölwechsel	0/9/	Dieselkraftstofffilter
0/9	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/9	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
4/0	LongLife Motoröl verwendet	0/4	Haldexkupplung: Öl
- 1A	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/9	Keilrippenriemen
A (10	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	- / p	Luftfiltereinsatz
0/	Reparaturempfehlung	0/4	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- 1/4	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/4	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 07, M.17	0/4	Zahnriemen
bei km-Si	tand: 39112	- / /	Zündkerzen
Rotte	gsnummer: Ոջթաներ Արտանան Արտանա Wagen Partner	Roth Volks	enseer Äutohaus GmbH swagen Paittiegarantie:
August-E 39126 M Telefon (Telefax (Bebel-Damm 48 lagdeburg 0391) 50 90 30 0391) 50 90 333 ਹਿਲੀ ਸਿੰਦੀ ਇhbetriebs	39126 Telefor Telefax info@r	t-Bebel-Damm 48 Magdeburg n (0391) 50 90 30 k (0391) 50 90 333 oh-ah.de nshtemnel-des-Yolkswagen Partners
Local State of the Control of the Co	nummer: 79707 sten Service-Termine	Dealer	Sidiline. 19101
Sarvico Fraignia		Zusatzar	haitan
nach Se	rvice-Intervall-Anzeige		
oder		100	Cerpeto-/Severice
am (Datur	m):	am (Datu	Stand): 60000
oder		oder	
bei (km-S	tand):	bei (km-	Stand): 60 0 00

Serviceplan

Service-Nachweis 2

Ja / Nein	Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
0/\$	Ölwechsel-Service	0/4	AdBlue®
& a	Inspektion	0/4	Bremsflüssigkeit
A 10	mit Motorölwechsel	0/4	Dieselkraftstofffilter
AIO	mit erweitertem Inspektionsumfang	0108	Getriebeöl: DSG®, ATF
K /0	LongLife Motoröl verwendet	01 6	Haldexkupplung: Öl
014	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	-14	Keilrippenriemen
8/0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	01d	Luftfiltereinsatz
- (E	Reparaturempfehlung	0/9	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	6 10	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: <i>27.09.78</i>	□ / ⁄k	Zahnriemen
bei km-Si	and: 65180	0/6	Zündkerzen
Rechound Vo	thenseer Autohaus GmbH kswagen Partner # 13443	Rothe	nseer.Autohaus GmbH
Service d Aug 391: Tele Tele info(urchgeführt von: ust-Bebel-Damili 48 26 Magdeburg fon (0391) 50 90 30 fax (0391) 50 90 333 @roh-ah.de	Volkswager: Partner LongLife Mobilitätsgarantie: August-Bebel-Damm 48 39126 Magdeburg Telefon (0391) 50 90 30 Telefax (0391) 50 90 333 info@roh-ah.de	
	les Fachbetriebs	Betriebsr	nummer: 79707 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
oder am (Datum):	Breus flui am (Datum): 12 /2013	
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:			
-16/	Ölwechsel-Service	0/ p	AdBlue®
pro	Inspektion	□ \ &	Bremsflüssigkeit
10	mit Motorölwechsel	g /0	Dieselkraftstofffilter
0/\$/	mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ @	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
A 10	LongLife Motoröl verwendet	□/ (p	Haldexkupplung: Öl
0/8	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/ G	Keilrippenriemen
P/O	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	6 70	Luftfiltereinsatz
0/8	Reparaturempfehlung	c / (c)	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
0/1	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0/ p	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: 22.05.19	□/ K	Zahnriemen
bei km-S	tand: Golf	018	Zündkerzen
Rechnun	gsnummer: #7151	Boths	enseer Autohaus GmbH
Service durchgeführt von: Rothenseer Autohaus GmbH			wagelife plabilitätegarantie:
Volkswagen Partner			Bebel-Damm 48
August-Bebel-Damm 48		39126 Magdeburg Telefon (0391) 50 90 30	
I 39126 Magdeburg		Telefax (0391) 50 90 333	
Telefon (0391) 50 90 30		info@roh-ah.de	
Stempell	dles and (NBO) in the state of	Betriebs	Stempel des Volkswagen Partners
and Group Street			

Ihre nächstenbenwiereren AANG		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
oder am (Datum): 5/2020	Breusflin am (Datum): 12/20 A	
oder bei (km-Stand): 20000	oder bei (km-Stand):	

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

km-Stand: 34 112
0 / /
Rothenseer Autohaus GmbH Volkswagen Partner August-Bebel-Damm 48 39126 Magdeburg Telefon (0391) 50 90 30 Telefax (0391) 50 90 333 info@roh-ah.de
Betriebsnummer: 79707
Stempel des Fachbetriebs
km-Stand: <i>93.100</i>
Rothenseer Autohaus GmbH Volkswagen Partner August-Bebel-Damm 48 39126 Magdeburg Telefon (0391) 50 90 30 Telefax (0391) 50 90 333 info@roh-ah.de Betriebsnummer: 79707 Stempel des Fachbetriebs
km-Stand:
Stempel des Fachbetriebs