SEAT

PERSONENWAGEN

Wartungsprogramm



Scanned with CamScanner

VSSZZZ7N Z EV505963

1. 710 36Y

2. ALHAM 2.0 TDI Style
103 KW D91D6F
CFF PPW

3. LC9X L--- L--- JL

4.

	BOA	C50	G1A	H08	J4E	D91	
	1AT	1GO	2FQ		5RQ	55L	
	351	3U4	QI6		8AY	8GV	
		1LW	3FA			7MJ	
		4UP	4X3		4K3	NOU	5MJ
8RM	2JB	E0A					

1D0 ABC BID U5A 1N3 3PD 4A3 8N3

SEAT empfiehlt Castrol
Castrol

Scanned with CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☒
Ohne Ölwechsel	☐	☒
Mit Ölwechsel	☐	☒

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☒	ATF	☐	☒
Luftfilter	☐	☒	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒			

Datum	2.03.2015
km:	30768
Rechnungsnummer:	
Reparaturempfehlung:	
Service durchgeführt von:	34304 Schuler + Eisner GmbH & Co.KG Pfaffenpfad 2 97440 Werneck
	Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:	
Datum:	Anzeige
km:	
	(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☒
Mit Ölwechsel	☒	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐	ATF	☐	☒
Luftfilter	☐	☒	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☒	☐	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☒	☐			

Datum	13.03.2017
km:	62 267
Rechnungsnummer:	
Reparaturempfehlung:	
Service durchgeführt von:	34304 Schuler + Eisner GmbH & Co.KG Pfaffenpfad 2 97440 Werneck
	Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:	
Datum:	
km:	nach Anzeige
	(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☒	☐
Mit Ölwechsel	☐	☒

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☒	ATF	☐	☒
Luftfilter	☐	☒	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒			

Datum	21.03.18
km:	
Rechnungsnummer:	81863
Reparaturempfehlung:	
Service durchgeführt von:	34304 Schuler + Eisner GmbH & Co.KG Pfaffenpfad 2 97440 Werneck Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:	
Datum:	
km:	nach Anzeige
	(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☒
Ohne Ölwechsel	☐	☒
Mit Ölwechsel	☐	☒

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☒	ATF	☐	☒
Luftfilter	☒	☐	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☒	☐	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☒	☐	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒			

Datum: 24.10.2018

km: 93 354

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: 34304
Schuler + Eisner GmbH & Co.KG
Pfaffenpfad 2
97440 Werneck

Stempel der Vertragswerkstatt

SEAT

Nächster fälliger Service:

Datum:

km: 24. Anzeige

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☒	☐
Mit Ölwechsel	☐	☒

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☒	ATF	☐	☒
Luftfilter	☐	☒	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒			

Datum: 08.05.2019

km: 107 540

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:
34304
Schuler + Eisner GmbH & Co.KG
Pfaffenpfad 2
97440 Werneck

Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service: SEAT

Datum:

km: lt. Anzeige

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Scanned with CamScanner