



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

ACHTUNG

**! GROSS-
KUNDEN-
FAHRZEUG !**

026283

Großabnehmer-Nr.

GELDER  SORG

Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE117853																																		
	3G5 35U																																		
2	PASSAT Var. CLBMT																																		
	110 kW TDI M6A																																		
3	DFE A QGN																																		
	LR7H TO																																		
4	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>BOA</td> <td>F97</td> <td>G0L</td> <td>H5R</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>2ZH</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>Q16</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GV</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8RM</td> <td>1ZA</td> <td>L13</td> <td>OYE</td> <td>G02</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>				BOA	F97	G0L	H5R	J2D	DN4			1AT	1G0	2ZH		5RQ	5SL	TR1		3S2	8TB	Q16		I8E	8GV			8RM	1ZA	L13	OYE	G02	7MM	
	BOA	F97	G0L	H5R	J2D	DN4																													
	1AT	1G0	2ZH		5RQ	5SL	TR1																												
	3S2	8TB	Q16		I8E	8GV																													
	8RM	1ZA	L13	OYE	G02	7MM																													

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  142/ 20677 Autohaus Sand a. M. Gelder & Sorg GmbH 97522 Sand Tel. 09524/82250 <i>18.11.15</i> Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}  142/ 20677 Autohaus Sand a. M. Gelder & Sorg GmbH 97522 Sand Tel. 09524/82250 <i>23.11.15</i> Stempel des Volkswagen Partners
---	--

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.10.2016	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30061	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Autohaus Dippold GmbH 143/48887 Kronacher Str. 2 95326 Kulmbach Tel. 09221 / 951-0 Fax 09221 / 57 01	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Dippold GmbH 143/48887 Kronacher Str. 2 95326 Kulmbach Tel. 09221 / 951-0 Fax 09221 / 57 01
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): 60000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldeklupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.03.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 60651	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: AH 42193	☐
Service durchgeführt von: Autotech Dippold GmbH 143/48887 Kronacher Str. 2 95326 Kulmbach Tel. 09221 / 951-0 Fax 09221 / 57 01	LongLife Autotech Dippold GmbH 143/48887 Kronacher Str. 2 95326 Kulmbach Tel. 09221 / 951-0 Fax 09221 / 57 01
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 90.000	bei (km-Stand): 90.000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldeklupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.07.2018	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 91910	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A # 46744	☐
Service durchgeführt von: Autohaus Dippold GmbH 143/48887 Kronacher Str. 2 95326 Kulmbach Tel. 09221 / 951-0 Fax 09221 / 57 01	LongLife Wohnfahrgarantie. Autohaus Dippold GmbH 143/48887 Kronacher Str. 2 95326 Kulmbach Tel. 09221 / 951-0 Fax 09221 / 57 01
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand): 120.000

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
49810	3G535U	N-HC 905	2015-11-23
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
WWWZZ3CZGE117853	DFA	120000	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
PASSAT Var. CLBMT 110 T	QGN	2016	2019-2-27

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
	Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
	Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
	Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
	Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
	Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☒	☐	☐
	Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
	Brems- und Kupplungsanlage: Bremsflüssigkeit wechseln (anschließend Funktionsprüfung während der Probefahrt) ●	☒	☐	☐
	ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
	Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	☒	☐	☐
	Achsgelenke, Achslager, Koppelstangenlager und Stabilisatorgummilager: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐
		☒	☐	☐

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
53941	3G535U	N-HC 905	2015-11-23
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
WWWZZZ3CZGE117853	DFA	149500	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
PASSAT Var. CLBMT 110 T	QGN	2016	2019-11-19

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☒	☐
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☒	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Scheibenwisch-/Waschanlage: Funktion, Spritzdüseinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☐	☒

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☒	☐
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen	☐	☒
Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen 2	☒	☐
Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen 2,6; Bei Korrektur den Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen.	☐	☒