Serviceplan
Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
01.12.2018	06.12.2016
Gohm + Graf Hardenberg GmbH 78267 Aach, Singener Straße 17 Telefon 07774/501-0, Fax 501280	GRAF HARDENBERG Gohm + Graf Hardenberg GmbH 78267 Aach, Singener Straße 17 Telefon 07774/5010, Fax 501280
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17.7.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 30.518		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 130820		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: AUDI 123/38776 AUMUNDER AUTOHAUS 28757 BREMEN Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 10/18 AUDI 123/38776 AUMUNDER AUTOHAUS 28757 BREMEN Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Br. F. wechseln
oder	
am (Datum):	am (Datum): 12.18
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☒ / ☐	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.3.2018		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 60318		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auftrag 238586		☒ / ☐	3 Wi-Fi-Ors.
Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs	Audi 123/38776 AUMUNDER AUTOHAUS 28757 BREMEN	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners	123/38776 AUMUNDER AUTOHAUS 28757 BREMEN

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 03.2018 **oder** bei (km-Stand): 80000	Inspektion am (Datum): 03.18 **oder** bei (km-Stand): 80000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☒ / ☐	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.9.2018		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 89923		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: [illegible] 744663		☒ / ☐	[illegible]
Service durchgeführt von: [illegible] Audi 123/38776 AUMÜNDER AUTOHAUS 28757 BREMEN Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 20.9.2018 Audi 123/38776 AUMÜNDER AUTOHAUS 28757 BREMEN Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 09.19 **oder** bei (km-Stand): 120000	Inspektion am (Datum): 09.19 **oder** bei (km-Stand): 120000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.05.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 147574		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 21813		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: 02.05.20 Stempel des Volkswagen Partners	

AUMUNDER AUTOHAUS 28757 BREMEN

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 05.20	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 147574	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner