



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C Z HE058544										
	3G5 48X										
2	PASSAT Var. HLBMT										
	140 kW TDI M6F										
3	DFC A					QEY					
	LD3Y					TO					
4	B0A U14 G0K H4Z J2D DE5 - 1AT 1G0 2ZH 5RQ 5SL TR1 - 3S1 8TB QI6 I8H 8GU 8RM 1ZA L34 0YD G01 7MM										

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 28.09.16  123/38393 SCHMIDT + KOCH GmbH Stresemannstraße 1-7 28207 Bremen	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 06.10.16  123/38393 SCHMIDT + KOCH GmbH Stresemannstraße 1-7 28207 Bremen
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.


Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.06.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 27.450	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 230537	☒
Service durchgeführt von: [Signature]	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs: [Stamp]	26.06.18 Stempel des Volkswagen Partners: [Stamp]

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06.07.18 oder bei (km-Stand): 57450	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.5.2018	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 589	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 24158	☒ / ☐ Wiss. 10 + Hi E
Service durchgeführt von:  Audi 123/38776 AUMUNDER AUTOHAUS 28757 BREMEN	 LongLife-Mobilitätsgarantie: 123/38776 AUMUNDER AUTOHAUS 28757 BREMEN
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.11 oder bei (km-Stand): 8000	Br. J. Wehde am (Datum): 09.11 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.11.19	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 88446	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 67932690	☒
Service durchgeführt von:  AUMUNDER AUTOHAUS 28757 BREMEN	LongLife Mobilitätsgarantie: 03.03.20
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Inspektion</i>
oder	
am (Datum): 03.20	
oder	
bei (km-Stand): 118.446	am (Datum):
	oder
	bei (km-Stand):



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE058544
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 140 TDI M6F
Datum der Auslieferung	2016-10-06
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-12-02
Laufleistung	119179 km
Auftragsnummer	258307-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Staub-u. Pollenfilter ☒ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Aumunder AH Martinsheide 15 28757 Bremen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 26.06.17	km-Stand: 274000
Bemerkungen: AKK 46 G 7	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs