Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	30.08.17	☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand:	30244	☐ / ☐	Zündkerzen
Rechnungsnummer:	73948	☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs	Audi 141/67113 MAHAG Ottobrunn 85521 Ottobrunn	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners	Audi 141/67113 MAHG Ottobrunn 85521 Ottobrunn

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion 08.19
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 60 000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	Ölwechsel-Service	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	Inspektion	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 4.7.18		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 60 426		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Audi 141/67113 MAHAG Ottobrunn 85521 Ottobrunn Stempel des Fachbetriebs			LongLife Mobilitätsgarantie: Audi 141/67113 MAHAG Ottobrunn 85521 Ottobrunn Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 7/19 **oder** bei (km-Stand): 90.000	Inspektion + Luftfilter Kraftstofffilter am (Datum): 7/19 **oder** bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☑ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.4.15		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 59017		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Stempel des Fachbetriebs			LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

141/67113 MAHAG Ottobrunn 85521 Ottobrunn

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	DSG-Ölwechsel
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 120.000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☐	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☐	Reparaturempfehlung	☐ / ☐	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☐	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.10.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 120724		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 20190 18764		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: 141/48194 autohaus FEICHT 85540 HAAR		LongLife Mobilitätsgarantie: 141/48194 autohaus FEICHT 85540 HAAR	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Luftfilter
oder	
am (Datum):	am (Datum): 18.0000
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner