

W+V Vertrag



Für dieses Fahrzeug mit der Vertragsnummer:

LV Nr.: 5122121 // Kennzeichen: OAL-V 448

gibt es einen Wartungs- und Verschleißvertrag!

Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE123242																																		
	3G5 35Y																																		
2	PASSAT Var. CLBMT																																		
	110 kW TDI D6F																																		
3	CRL B	QMM																																	
	LI7F-----	T0																																	
4	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G1A</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G2</td> <td>2ZD</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S5</td> <td>8TB</td> <td>Q16</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>0YC</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>			B0A	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4		-	1AT	1G2	2ZD		5RQ	5SL	TR1	-	3S5	8TB	Q16		I8E	8GU		8RM		1ZA	L34	0YC	G01	7MM		
	B0A	F86	G1A	H3Y	J2D	DN4																													
-	1AT	1G2	2ZD		5RQ	5SL	TR1																												
-	3S5	8TB	Q16		I8E	8GU																													
8RM		1ZA	L34	0YC	G01	7MM																													

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeugidentifikationsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  133/65722 AUTOHAUS Nauen GmbH & Co. KG 40670 Meerbusch Telefon 0 21 59 / 91 87-0 <i>09.12.15</i>	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}  133/65722 AUTOHAUS Nauen GmbH & Co. KG 40670 Meerbusch Telefon 0 21 59 / 91 87-0
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwefelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8/12/16	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30 286	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auf. 6749	☒
Service durchgeführt von:  Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 (0521) 329688-0 Stempel des Fachbetriebs 124 / 21982	LongLife Mobilitätsgarantie:  Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 (0521) 329688-0 Stempel des Volkswagen Partners 124 / 21982
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12/17 oder bei (km-Stand): 60 286	Stuck + Polierwerk am (Datum): 12/17 oder bei (km-Stand): 60 286

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27/11/17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 55535	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auf. 7044	☐
Service durchgeführt von: Service Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 ☎ (0521) 329688-0 Stempel des Fachbetriebs 124 / 21982	LongLife Mobilitätsgarantie: Service Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 ☎ (0521) 329688-0 Stempel des Volkswagen Partners 124 / 21982
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/18 oder bei (km-Stand): 55535	 am (Datum): 11/18 oder bei (km-Stand): 55535

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.12.18.	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 83496	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 116873	☐
Service durchgeführt von:  Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 ☎ (0521) 329688-0 124/21982	LongLife Mobilitätsgarantie:  Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 ☎ (0521) 329688-0 124/21982
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 1.1.19 oder bei (km-Stand): 100000	 am (Datum): 1.1.19 oder bei (km-Stand): 100000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleif
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldeklupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.07.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 145 557	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ Auto Singer GmbH & Co. KG
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner	Long Volkswagen Partner
Amberger Str. 62 86807 Buchloe Telefon +49 8241 5099-0 Telefax +49 8241 5099-20 info-bu@autosinger.de Betriebsnummer 141 21806 Stempel des Fachbetriebs	Amberger Str. 62 86807 Buchloe Telefon +49 8241 5099-0 Telefax +49 8241 5099-20 info-bu@autosinger.de Betriebsnummer 141 21806 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit wechseln
oder	
am (Datum): 07/2020	am (Datum): 04/2020
oder	
bei (km-Stand): 145 000	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

X Kratzer O Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Delle HR nahe Treibklappe	
Kratzer Dach beim Anklappen	
Stoßfänger HR verkratzt	
Auto Singer GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Amberger Str. 62 86807 Buchloe Telefon +49 8241 5099-0 Telefax +49 8241 5099-20 info-bu@autosinger.de Betriebsnummer 141 21806	
Stempel des Fachbetriebs	

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 17.5.16	km-Stand: 13451
Bemerkungen: Aktion 2353	  Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 ☎ (0521) 329688-0 124 / 21982
Stempel des Fachbetriebs	

Datum: 22.8.16	km-Stand: 21206
Bemerkungen: Aktion 9101	  Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 ☎ (0521) 329688-0 124 / 21982
Stempel des Fachbetriebs	

Datum: 27/11/17	km-Stand: 55595
Bemerkungen: Aktion 64E4 Vc. 01	 Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG 33609 Bielefeld Eckendorfer Str. 40 ☎ (0521) 329688-0 124 / 21982
Stempel des Fachbetriebs	