



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------|--|--|
| 1 | WVWZZZ3C z HE000432 | | | |
| | 3G5 48X | | | |
| 2 | PASSAT Var. | HLBMT | | |
| | 140 kW | TDI M6F | | |
| 3 | DFC A | QEY | | |
| | LC9X | TO | | |
| 4 | B0A F94 G0K H4H J2D DE5 | | | |
| | 1AT 1G0 2ZW | 5RQ 5SL TR1 | | |
| | 3S1 8TB QI6 | I8E 8GV | | |
| | 9VC 1ZA L34 OYC G01 7MM | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|---|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: <i>21.07.2016</i></p> <p>SCHEIDER Wir machen das Bergische mobil. Willy Scheider GmbH & Co. KG Trecknase 6-8 · 42897 Remscheid Tel.: 02191.96 40-0 · Betriebs-Nr. 32301 www.autohaus-scheider.de</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} <i>21.07.2016</i></p> <p>SCHEIDER Wir machen das Bergische mobil. Willy Scheider GmbH & Co. KG Trecknase 6-8 · 42897 Remscheid Tel.: 02191.96 40-0 · Betriebs-Nr. 32301 www.autohaus-scheider.de</p> |
| Stempel des Volkswagen Partners | Stempel des Volkswagen Partners |

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Wartungsliste



| | | | |
|-----------------------|--------|----------------|----------------|
| Auftragsnummer | Typ | Kennzeichen | Erstzulassung |
| 81345 | 3G548X | | 0000-00 |
| Fahrgestellnummer | MKB | Kilometerstand | Serviceberater |
| WVWZZZ3CZHE000432 | DFCA | 000011 | KO |
| Typbezeichnung | GKB | Modelljahr | Datum |
| PASSAT Var. HLBMT 140 | QEY | 2017 | 2016-7-20 |

Übergabe-Inspektion

| | i.O./ durchgeführt | n.i.O. | beheben |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Batterie: Batterieklemmen mit der Hand auf festen Sitz prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Transportmodus: Ausschalten; mit Fahrzeugdiagnosetester (Unbedingt IGG beachten). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Die Ereignisspeicher aller Systeme sind mit VAS-Diagnosegeräten auszulesen, eventuelle Fehler nach Reparaturvorgabe zu beheben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service-Intervall-Anzeige: Ölwechsel-Service (flexibel) zurücksetzen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Service-Intervall-Anzeige: Inspektion zurücksetzen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Batteriezustand: Auslesen - Diagnoseprotokoll online versenden | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Radio / Radio-Navigationssystem: auf Radio-Stationstasten ortsübliche Sender speichern | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alle Schalter, elektrische Verbraucher, Steckdosen, Anzeigen und sonstige Bedienelemente: Funktion prüfen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Uhr und Datum: Einstellen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beifahrer-Frontairbag: Schlüsselschaltung und Kontrolle - On / Off Funktion - prüfen, Schalter auf "On" stellen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elektrische Fensterheber: Initialisierung (Aktivierung) durchführen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fahrzeug innen auf Sauberkeit prüfen: Sitze vorn und Rücksitzbank, Innenverkleidung, Teppich/Fußmatten, Scheiben | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sitzschutzbezüge, Teppich-Schutzfolie: Entfernen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alle im Fahrzeug beigelegten Ausstattungsteile montieren (falls vorhanden): Fußmatten, Vollblenden/Nabendeckel, Abdeckkappen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kantenschutz (Kunststoffolie) an den Türen: Entfernen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fahrzeug außen auf Sauberkeit prüfen: Lackierung, Dekorteile, Scheiben, Wischerblätter, Oberflächen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Scheibenwischerschutz: Demontieren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reifenfülldruck an beiden Hinterrädern: Prüfen 2.4 ; Bei Korrektur den Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen 2.4 ; Bei Korrektur den Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reifen-Kontroll-Anzeige: nach Reifendruckkorrektur kalibrieren | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fahrzeug von unten Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen (ohne Demontage der | | | |



Eintragung der Werkstatt

| | |
|--|---|
| Datum | 2017-06-01 |
| Laufleistung | 29755 km |
| 46G7 | |
| Durchgeföhrt von | Willy Scheider GmbH & Co. KG Trecknase 6-8 42897 Remscheid Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|--|---|
| Datum | 2017-06-01 |
| Laufleistung | 29755 km |
| Auftragsnummer | 6295 |
| Durchgeföhrt von | Willy Scheider GmbH & Co. KG Trecknase 6-8 42897 Remscheid Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fahrgestellnummer | WVWZZZ3CZHE000432 |
| Typbezeichnung | PASSAT Var. HLBMT 140 TDIM6F |
| Datum der Auslieferung | 2016-07-21 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|--|---|
| Datum | 2019-06-06 |
| Laufleistung | 90071 km |
| Auftragsnummer | 2019001154 |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| Durchgeführt von | Fleischhauer Clevischer Ring 45 51063 Köln Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|--|---|
| Datum | 2018-05-24 |
| Laufleistung | 62466 km |
| Auftragsnummer | 20814 |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | <input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von | Scheider Trecknase 6 - 8 42897 Remscheid Deutschland |
| Autorisierter Volkswagen Service Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |