ŠKODA



BETRIEBSANLEITUNG



ŠKODA Superb

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJJ7NP2H7505752

DECA

3V548C SUP. COM GRT

STY

SGH LF7Y-F6F6 LA 140KW DFCA

EOA 1D4 7UG I8H 1KU 6FF 1AT 7MM 1N3 GO1 H5C 4UP L08 BO1 3QT 4X3 J2D QI6 8GV



R 17 R 16

mer uen rantzeugdatentrager aufkleben



Datum der Fahrzeugübergabe[®] Service 175-5209750 AUTOHAUS PIPER & Co. NG F.W. Reiffeisonstr. 32 Tel. 02451/91271-0 52551 Übach-Palenberg ŠKODA Partner Stempel und Unterschrift des Verkäufers Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde. Unterschrift des Kunden Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-Ja 🔲 Nein verlängerung? Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{a)} bzw. Meilen:

Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergab das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
47191	3V548C		-
Fahrgestellnummer	3V348C	HS-SP 5003	2016-11-02
TMBJJ7NP2H7505752	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
The second secon	DFCA	29711	
Verkaufstyp	GKB	Modelliahr	Datum
SUP COM GrtSTY TD140/2	SGH	2017	2017-7-12

Händlerindividuelle Zusatzarbeiten	i.O./ durchgeführt	n,i.O,	behober
Batterie prüfen			
Motohaubenschloss prüfen			
Stopper Sicherheitsgurt prüfen		1	The state of the s
Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten prüfen			
Radschrauben nachziehen			

= Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten Dep Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

Datum/Unterschrift (Ausführender)

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)



Wartungsliste



VW AG ORIGINAL	
AH JACOBS UEBACH F.W.RAIFFEISENST UEBACH-PALENBERG 52531	

Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
3V548C	HS-SP 5003	2016-11-02
МКВ	Kilometerstand	Serviceberater
DFCA	60000	52
GKB	Modelljahr	Datum
SGH	2017	2018-5-4

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen		V	V
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	V		
Signalhorn: Funktion prüfen			
Geruchs- und Allergenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen			
		V	V
Scheibenwisch-/Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Spritzdüseneinstellung prüfen		V	
Ablaufdatum Verbandkasten 3/22 :Prüfen und Datum eintragen	V		
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannonset auf Vallage			
(Reifendichtmittel, Kompressor)und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum 7/20 :Prüfen und Datum eintragen	V		

	Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. l	behoben
	Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<u> </u>		
**	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	✓		
1	Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen			
	Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen			
(1)	Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	✓		
	Panoramaschiebedach: ACHTUNG, verwendetes Spezialfett identifizieren, denn sie dürfen nicht gemischt werden. Instandhaltung Genau Genommen beachten!			
	Info zum Panoramaschiebedach: Bei grauer Feststoffschmierpaste müssen die Führungsschienen gereinigt und gefettet sowie der Windabweiser gereinigt werden und eine Funktionsprüfung mit Geräuschprobe und Wasserablaufprobe durchgeführt werden. Bei farblosem Spezialgleitmitte darf nur eine Funktionsprüfung mit Geräuschprobe durchgeführt werden Schiebedach-Dichtung prüfen - im Fall jeder Ablösung Dichtung wechseln			

Fahrzeug von unten

n.i.O. behoben

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Varlend				
019010688	Verkaufstyp 3V548C	Kennzeichen	Zulassung		
ahrgestellnummer	MKB	HS-SP 5003	2016-11-02		
MBJJ7NP2H7505752	DFCA	Kilometerstand	Servicebe	rater	
erkaufstyp	GKB	121584	03		
SUP.COM GrtSTY TD140/2	SGH	Modelljahr	Datum		
THE RESERVE THE PARTY NAMED IN	ЗСП	2017	2019-9-16		
	Inspektion mit Ö	wechsel (flexibel)			191
132	and the second	(control on		100	400
100	illa.				
Fahrzeug von inne		(A)	i.O./ durchgeführt	n.i.O. be	ehobei
Service-Intervall-Anzeig	je: Zurücksetzen		<u> </u>		
Innenraumleuchten im	Dachhimm	um- und			
	tung: Funktion priifen	and		4	
Signalhorn: Funktion pr	üfen		V	P	
Geruchs- und Allergenf ersetzen	ilter: Gehäuse reiniger	und Filtereinsatz			
			İ		
Scheibenwisch- /Wascl Funktion und Spritzdüs	Circulatellillin nriitan			Ø	M
Reifenreparatur-Set: Au Haltbarkeitsdatum des	ıf Beschädigung und \ Reifendichtmittels prü	/erbrauch prüfen;		1	
11:010			M		
Ab <mark>lau</mark> fdatum Verbandk eintragen	asten 079077:Prü	fen und Datum	IM		
			ACCUSED NO.		
Fahrzeug von auße	en		i.O./		
			durchgeführ	t n.i.O. l	pehob
Frontbeleuchtung - Fun Fernlicht, Nebelscheinw	rerrer, Blinkanlage, W	arnhlinkanlage	0		9-
Heckbeleuchtung - Fun	ktion priifen. Bromelie	ha familia	10		
premisieuchte), Mucklich	It. Rückfahrscheinung	u£	1	1 × 1	
Nebelschlussleuchte, K Warnblinkanlage	ennzeichenbeleuchtur	ng, Blinkanlage,			
		196			
- Tomosheibe: Sichtpful	ung auf Beschädigun	g durchführen	A		100
Karosserie innen und au geöffneten Türen und K	ւßen: Sichtprüfung aւ Հlappen durchführen	uf Korrosion bei	V		- 8
Scheibenwischerblätter		prüfen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
Panoramaschiebedach:	ACHTUNG, verwend	otos Cnorielfess	LE	-	
identifizieren, denn sie	durfen nicht gemisch	t werden.			-
instandhaltung Genau G	enommen beachten!		L L		
Info zum Panoramaschie	ebedach: Bei grauer l	Factotoffachusiaman			<u> </u>
Lingson die Laurandssc	Nienen gereinigt und	mofottat acusta da	LV		
AAMIGGDAAGISEL GELGIUIGE	Werden und eine Fu	nktiononville	1		
Scradscriptone. Bel fall	llosem Spezialgleitmi	ttal darf nur oine			
Funktionsprüfung mit G	erauschprobe ohne g	gesonderte Berechnung			