Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
10. Nov. 2015 **Volkswagen Automobile Hamburg GmbH** **Volkswagen-Servicepartner** **Betrieb: Harburg** Großmoorbogen 1 21079 Hamburg Telefon (040) 766 07-0 Telefax (040) 766 07-103 www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 20907	12. 11. 2015 Volkswagen Automobile Hamburg GmbH **Betrieb: Elmsbüttel** Fruchtallee 29 20259 Hamburg Telefon (040) 431 72-0 Telefax (040) 431 72-704 www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 44989
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 9.7.16	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 30065	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 15947	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Autohaus Adolbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Tußmannstr. 56-64 40477 Düsseldorf Telefon 02 11/94 4[illegible] Telefax 02 11/4 84[illegible] www.vw-moll.de Betr.Nr. 133/61468	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Adolbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Tußmannstr. 56-64 40477 Düsseldorf Telefon 02 11/94 46-06 Telefax 02 11/4 84 92 06 Betr.Nr. 133/61468
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion mit evtl.
oder	
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒/☐ Ölwechsel-Service	☐/☒ AdBlue®
☒/☐ Inspektion	☐/☒ Bremsflüssigkeit
☒/☐ mit Motorölwechsel	☐/☒ Dieselkraftstofffilter
☒/☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒/☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒/☐ LongLife Motoröl verwendet	☐/☒ Haldexkupplung: Öl
☐/☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐/☒ Keilrippenriemen
☒/☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐/☒ Luftfiltereinsatz
☐/☒ Reparaturempfehlung	☐/☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐/☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒/☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.9.17	☐/☒ Zahnriemen
	☐/☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 59298	☐/☐ .....
Rechnungsnummer: 25246	☐/☐ .....
Service durchgeführt von: Autohaus Adolbert Moll GmbH & Co. KG, Volkswagen Partner, Teßmannstr. 56-64, 40477 Düsseldorf, Telefon 02 11/94 46-0, Telefax 02 11/4 84, www.vw-moll.de, Werk-Nr. 123/61168	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Adolbert Moll GmbH & Co. KG, Volkswagen Partner, Teßmannstr. 56-64, 40477 Düsseldorf, Telefon 02 11/94 46-0, Telefax 02 11/4 84, www.vw-moll.de, Werk-Nr. 123/61168
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Kraftstoff + Luftfilter
oder	
am (Datum): 9.18	am (Datum): 9.18
oder	oder
bei (km-Stand): 89298	bei (km-Stand): 90000

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Autohaus Adolbert Moll GmbH & Co. KG, Volkswagen Partner, Teßmannstr. 56-64, 40477 Düsseldorf, Telefon 02 11/94 46-0, Telefax 02 11/4 84, www.vw-moll.de, Werk-Nr. 123/61168
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.7.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 87669	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 205587	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Autohaus Adalbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Tüllmannstr. 56-64 40477 Düsseldorf Telefon 02 11/94 46-64 Telefax 02 11/4 84 www.vw-moll.de Betr.-Nr. 135/61458 Stempel des Fachbetriebs	Autohaus Adalbert Moll LongLife Mobilitätsgarantie Volkswagen Partner Tüllmannstr. 56-64 40477 Düsseldorf Telefon 02 11/94 46-64 Telefax 02 11/4 84 www.vw-moll.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum): 7.19	am (Datum): 11.18
oder	oder
bei (km-Stand): 117669	bei (km-Stand): ...

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Autohaus Adalbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Tüllmannstr. 56-64 40477 Düsseldorf Telefon 02 11/94 46-64 Telefax 02 11/4 84 www.vw-moll.de Betr.-Nr. 135/61458 Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.11.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 96981	☐ / ☒ .....
Rechnungsnummer: 209400	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von: Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Teßmannstraße 56-64 40477 Düsseldorf Telefon 0211/94 46-06 Telefax 0211/484 92 05 www.vw-moll.de Betr.Nr. 133/61468 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.8.17.	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 116382	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 206996	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Autohaus Adalbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Tulcharstr. 56-64 40477 Düsseldorf Telefon 02 11/94 46-[illegible] Telefax 02 11/4 84-[illegible] www.vw-moll.de Betrieb 13376409	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Adalbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Tulcharstr. 56-64 40477 Düsseldorf Telefon 02 11/94 46-[illegible] Telefax 02 11/4 84-[illegible] www.vw-moll.de Betrieb 13376409
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum): 8.20	am (Datum): 11.20
oder	**oder**
bei (km-Stand): 146382	bei (km-Stand): ./.

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	Autohaus Adalbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner [illegible]
	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 9.9.16	km-Stand: 30065
Bemerkungen: Aktion 2353 Aktion 24CP Aktion 9101	Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Tußmannstr. 56-64 40477 Düsseldorf Telefon 02 11/94 46-06 Telefax 02 11/4 84 92 05 www.vw-moll.de Betr.Nr. 133/61468 Stempel des Fachbetriebs

Datum: 7.9.17	km-Stand: 89298
Bemerkungen: Aktion 64E4	Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Tußmannstr. 56-64 40477 Düsseldorf Telefon 02 11/94 46-[illegible] Telefax 02 11/4 84 [illegible] www.vw-moll.de Betr.Nr. 133/61468 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner