

BetriebsanleitungPassat, Passat Variant, Passat Alltrack

Ausgabe 05.2017



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
Volkswagen Parmer Königsberger Straße 2 41564 Kaerst Telefon 0 21 31/9 60 00 Telefex 0 21 31/98 00 60 Marker 133/21/47 Betr. Nr. 133/21/47	Autohaus Moll Kaarst Gushik Valkswagen Parmer Königsberger Straße 2 41504 Kaerst Tolefon 0 21 31/9 80 00 Telefon 0 21 31/98 00 80
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Volkswagen

Service-Nachweis



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-11-02
Laufleistung	62360 km
Auftragsnummer	2018019456
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Erweiterter Inspektionsumfang
-	Eskildsen GmbH & Co KG
Autorisia das Valleuras Control	Potthofstraße 7
	25524 Itzehoe
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-05-24
Laufleistung	32176 km
Auftragsnummer	2018008819
Durchgeführt von	Eskildsen GmbH & Co KG
	Potthofstraße 7
	25524 Itzehoe
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Übergabe-Inspektion	
Datum	2017-12-04
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	075703
Durchgeführt von	Autohaus Moll Kaarst GmbH
	Königsberger Straße 2
	41564 Kaarst
	Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Volkswagen

Service-Nachweis



Komplettnachweis

ahrzeugdaten		
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZJE075703	
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 88 TDID7F	
Datum der Auslieferung	2017-12-07	
nspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
Datum	2019-09-25	
Laufleistung	121570 km	
Auftragsnummer	2019017190	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter	
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang	
Durchgeführt von	Eskildsen GmbH & Co KG	
	Potthofstraße 7	
	25524 Itzehoe	
	Deutschland	
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
Datum	2019-04-17	
Laufleistung	92477 km	
Auftragsnummer	2019006122	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter	
	✓ Luftfiltereinsatz	
Durchgeführt von	Eskildsen GmbH & Co KG	
	Potthofstraße 7	
	25524 Itzehoe	
	Deutschland	
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	_