

BETRIEBSANLEITUNG



ŠKODA Superb

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

2911112016 Datum der Fahrzeugübergabe^{a)} ŠKODA Partner ŠKODA **AUTOHAUS SIEMON** Reckenfelder Straße 110 48282 Emsdetten Tel.: 02572 92340-0 Fax: 02572 92340-10 KODA-Vercrenshändler • HDL.-Nr.: 5215930 Stempel und Unterschrift des Verkäufers Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde. Unterschrift des Kunden Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlän-Nein gerung? Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{b)} km: Jahre: hzw. Meilen:

Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

b) Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJH7NP6H7510979

CRLB

3V5555 SUP. COM

GRT

L&K

QFZ LS9R-2Y2Y LA 110KW CRLB

EOA 1D4 7UG I8H 1KU 6FF 1AT 7MM 1N3 GO4 H1U 4UP LO6 BO1 3QT 4X3 J2D QI6 8GU

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



R 16 R 17 R 18 R 19





ergabe-Inspektion	2016-11-28
Datum	0 km
Laufleistung	710780
Auftragsnummer	Autohaus H. Siemon GmbH & Co.K
Durchgeführt von	Reckenfelder Straße 110
	48282 Emsdetten
	Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Modificatsgardring	
Eintragung der Werkstatt	2016-11-28
Datum	10 km
Laufleistung	IU KIII
Übergabe Inspektion	
Durchgeführt von	Autohaus H. Siemon GmbH & Co.K
Datengerome (o).	Reckenfelder Straße 110
	48282 Emsdetten
	Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja



AND THE PARTY OF T	
pektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-01-16
Laufleistung	148850 km
Auftragsnummer	558467-00
Mobilitätsgarantie:1/2.295.992	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	Creusen+Scherer
Durchgeranic von	Albiger Straße 4
	55232 Alzey
	Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Mobilitatsgarantie	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-03-28
Laufleistung	88601 km
Auftragsnummer	540388-00
Aktion:94K1 Kr 01 MOB:2/3.170.108	to the total and
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Dieselkraftstofffilter
	✓ Luftfiltereinsatz
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang Autohaus Creusen + Scherer GmbH & Co. KG
Durchgeführt von	
	Albiger Straße 4
	55232 Alzey Deutschland
turner I Down	Ja
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja (bis Anzeige Service)
Mobilitätsgarantie	Ja (DIS Alizeige Scivice)
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2017-10-26
Laufleistung	58325 km
Auftragsnummer	531246-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Schlebedach
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Creusen+Scherer
	Albiger Straße 4
	55232 Alzey
	Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)





Komplettnachweis

Fahrzeugdaten		
Fahrgestellnummer	TMBJH7NP6H7510979	
Typbezeichnung	SUP.COM GrtL&K TD110/2.0M6F	
Datum der Auslieferung	2016-11-29	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
Datum	2019-11-07	
Laufleistung	205257 km	7
Auftragsnummer	576418-00	
Mob.: 1/3.384.852		
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service	
Durchgeführt von	Autohaus Creusen + Scherer GmbH & Co. KG	
	Albiger Straße 4	
	55232 Alzey	
	Deutschland	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)	
pektion mit Ölwechsel (flexibel) Datum	2019-06-06	
aufleistung	176909 km	
Auftragsnummer	567041-00	
Mob Marke 1/2.924.968	307041-00	
Durchgeführte Zusatzarbeiten		
	Strub Delles file	
	✓ Staub-u.Pollenfilter	
The second secon	✓ Schiebedach	6
	✓ Schiebedach✓ Wasserablauf	
	✓ Schiebedach✓ Wasserablauf✓ Dieselkraftstofffilter	
	✓ Schiebedach✓ Wasserablauf✓ Dieselkraftstofffilter✓ Luftfiltereinsatz	
	 ✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf ✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang 	
Durchgeführt von	✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf ✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang Autohaus Creusen + Scherer GmbH & Co. KG	
Durchgeführt von	✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf ✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang Autohaus Creusen + Scherer GmbH & Co. KG Albiger Straße 4	
Durchgeführt von	✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf ✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang Autohaus Creusen + Scherer GmbH & Co. KG Albiger Straße 4 55232 Alzey	
	✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf ✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang Autohaus Creusen + Scherer GmbH & Co. KG Albiger Straße 4 55232 Alzey Deutschland	
Durchgeführt von Autorisierter ŠKODA Service-Partner Mobilitätsgarantie	✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf ✓ Dieselkraftstofffilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Erweiterter Inspektionsumfang Autohaus Creusen + Scherer GmbH & Co. KG Albiger Straße 4 55232 Alzey	