



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Tele-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt am: 29.03.2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bei km-Stand: 58906	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: Autohaus Thomhschke	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie: Partner	<input type="checkbox"/> Autohaus Thomhschke
Service durchgeführt bei Volkswagen Partner	Finsterwalder Straße 1-5 01979 Lauchhammer Telefon +49 3574 78000 Telefax +49 3574 780039 autohaus@thomhschke.com Betriebsnummer 146 77 569	Finsterwalder Straße 1-5 01979 Lauchhammer Telefon +49 3574 78000 Telefax +49 3574 780039 autohaus@thomhschke.com Betriebsnummer 146 77 569
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/2017	...geplante...	
oder bei (km-Stand): 30900	Stempel des Fachbetriebs	




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?

- Ja
- Nein

Beschreibung der Mängel:

3G0012701SB

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt am: 10.08.2016	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	<input type="checkbox"/>
bei km-Stand: 89751	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 3822	<input type="checkbox"/> Autohaus Thomschke	<input type="checkbox"/> Autogarantie: Finsterwalder Straße 1-5 Volkswagen Partner
Service durchgeführt von Thomschke Volkswagen Partner		
Finsterwalder Straße 1-5 01979 Lauchhammer Telefon +49 3574 78000 Telefax +49 3574 780039 autohaus@thomschke.com Stempel des Fachbetriebs		
Finsterwalder Straße 1-5 01979 Lauchhammer Telefon +49 3574 78000 Telefax +49 3574 780039 autohaus@thomschke.com Stempel des Volkswagen Partners		
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<input type="checkbox"/>	
oder	<input type="checkbox"/>	
am (Datum): 08/2017	<input type="checkbox"/>	
oder	<input type="checkbox"/>	
bei (km-Stand): 120000 Km	<input type="checkbox"/>	




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kraizer Beule/Delle Korrosion Steinenschlag

Keilrippenriemen Luftfiltereinsatz

Zahnrämen Zündkerzen

Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Staub- und Pollenfiltereinsatz

Zahnrämen Zündkerzen

Luftfiltereinsatz

Zahnrämen Zündkerzen

Zahnrämen Zündkerzen

Zahnrämen Zündkerzen

Zahnrämen Zündkerzen

Zahnrämen Zündkerzen

3G0012701SB

Service-Nachweis 5




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.



Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 6

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektrostofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung; Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Kelirrippentriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollentfereinsatz
Service durchgeführt am: 09. Juli 2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 177913	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	Longlife Mobilitätsgarantie:
 Betr.-Nr. 142.36331	
Selbststraße 4 55270 Schwabenheim Telefon 06130 / 0 10 00 - 0	
Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum): 07.2019	
oder bei (km-Stand): 202.000	

