



ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH7NP4H7037535
Typbezeichnung	SUP.COM GrtAMB TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2017-01-09

Eintragung der Werkstatt

Datum	2019-12-10
Laufleistung	115134 km
MOBI 1/3.397.517	
Durchgeführt von	Autoforum L Industriestraße 34 84030 Ergolding Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: **JH7NP4H70375**
1/3.397.517

84030 Ergolding
SAD51961201 Stan

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-12-10
Laufleistung	115134 km
Auftragsnummer	WSAU078846
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Wasserablauf <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autoforum L Industriestraße 34 84030 Ergolding Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

Eintragung der Werkstatt

Datum	2019-04-16
Laufleistung	87932 km
MOBI 1/2.973.089	
Durchgeführt von	Autoforum L Industriestraße 34 84030 Ergolding Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-04-16
Laufleistung	87932 km
Auftragsnummer	WSAU073935
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Wasserablauf ✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Autoforum L Industriestraße 34 84030 Ergolding Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-12
Laufleistung	57486 km
Auftragsnummer	69210
Mob.-Garantie-Nr.: 1/2.568.361	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Schiebedach ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Schnitzler GmbH&Co.KG Westring 20-22 40721 Hilden Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-09-04
Laufleistung	28230 km
Auftragsnummer	66311
MOB: 1/2.244.751	
Durchgeführt von	Autohaus Schnitzler GmbH&Co.KG Westring 20-22 40721 Hilden Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-01-11
Laufleistung	8 km
Auftragsnummer	64074
Durchgeführt von	Autohaus Schnitzler GmbH&Co.KG Westring 20-22 40721 Hilden Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)