

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	WVWZZZ3CZFP416936	DDAA				
2	3G548YPASSAT Var. PZP LR7H	HLBMT 140 kW T0 D6F DDA				
3	XOA BOA F94 G1A H4H JOB DE5 Q4H VOA 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1	5T8 QI6 I8H 8GV 3FU 1ZA L34 OYF G01 7MM				
4	1JA					

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

- Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:
- CC
 - Eos
 - Golf
 - Golf Cabriolet
 - Golf GTD
 - Golf GTE
 - Golf GTI
 - Golf Sportsvan
 - Golf Variant
 - Jetta
 - Passat
 - Passat Variant
 - Polo
 - Scirocco
 - Sharan
 - The Beetle
 - The Beetle Cabriolet
 - Tiguan
 - Touareg
 - Touran
 - up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die Fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

- Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.
- BTI-0507

Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnr.; 2: Motor-Kennbuchstaben; 3: Getriebe-Kennbuchstabe; 4: Lacknummer, Innenausstattung; 5: PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}



141/48291
81476 München

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

3G0012701SB

WICHTIG!

Umfangreiche und kulantanzansprüche
bei nicht regelmäßiger Wartung
ist mit einem VVV-Audi-Betrieb.



3G0012701SB

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: ÖL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt am:	24.11.2015	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	<input checked="" type="checkbox"/>
bei km-Stand:	284623	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:	16448	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
	136/64319	Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH 76189 Karlsruhe Tel. 0721-57039-0	
		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten		
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>11.2017</u> bei (km-Stand): <u>581162</u>			
oder am (Datum): <u>11.2017</u> bei (km-Stand): <u>58463</u>			




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag


<input checked="" type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein:	<input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:			
<input checked="" type="checkbox"/> Service-Ereignis			
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>11.2017</u> bei (km-Stand): <u>581162</u>			
Stempel des Fachbetriebs			

3G0012701SB

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Lufiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Zahnräder
	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> 59455
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> 24516
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: 136/64319 Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH 76189 Karlsruhe Stempel des Volkswagen Partners
Service-Ereignis	<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum): 08.2018
oder	bei (km-Stand): 89450



3G0012701SB

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung; Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundewunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollentfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: <u>20.03.17</u>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand: <u>82344</u>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer: <u>31844</u>	<input type="checkbox"/>	
Savag Volkswagen Zentrum  Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmarsheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Tel. (0721) 570300 Stempel des Volkswagen Partners		
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):		




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseriemodelle.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Beschreibung der Mängel:


Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Long-life Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> 102065 39152
Service durchgeführt am:	LongLife Mobilitätsgarantie: 136/64319 Volkswagen Zentrum Karlsruhe-Godolsheim 76189 Karlsruhe Tel. 0711-57090-0
	Stempel des Fachbetriebs
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10.11.19 oder bei (km-Stand): 112.000	Bronstzüngler am (Datum): 04.11.19 oder bei (km-Stand): 112.000
	Stempel des Fachbetriebs



BTT-0449	Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
	Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole: <input checked="" type="checkbox"/> Kratzer <input type="checkbox"/> Beule/Delle <input type="checkbox"/> Korrosion <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz <input type="checkbox"/> Zahnrämen <input type="checkbox"/> Zündkerzen <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <input type="checkbox"/> AdBlue®
	Mängel festgestellt? Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
	Beschreibung der Mängel:
	Stempel des Volkswagen Partners
	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 5

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.7.03	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 5176	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0	
Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10.18 bei (km-Stand): 131000 oder bei (km-Stand):
Stempel des Fachbetriebs	




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kraizer Beule/Delle Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

3G0012701SB