Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z GE019659
3G5 45X

2 PASSAT Var. HLBMT
110 kW TDI M6F

3 CRL B QFZ
LB8R-------- TO

4 BOA F94 G0K H5R JOB DN4
- 1AT 1G0 2ZH 5RQ 5SL TR1
- 3S1 8TB QI6 I8E 8GU
8RM 1ZA L06 OYD G04 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
01. JULI 2015	10. Juli 2015
Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung	VOLKSWAGEN AG
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02/06/16	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 30692	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von: Autohaus Uetze GmbH, Ihr Volkswagen Service Partner, Gifhorner Str. 18, 31311 Uetze, Telefon 05173 6904-0, Telefax 05173 690429, Betriebsnummer 73849 — Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Uetze GmbH, Ihr Volkswagen Service Partner, Gifhorner Str. 18, 31311 Uetze, Telefon 05173 6904-0, Telefax 05173 690429, Betriebsnummer 73849 — Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☐ / ☒ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.07.2017	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 38514	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: A.N. 16709	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: 133/49786 Tiemeyer & Tenwinkel 45770 Marl Stempel des Fachpartners	LongLife Mobilitätsgarantie: 133/49786 Tiemeyer & Tenwinkel 45770 Marl Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☑ / ☐ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.07.18	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 52323	☑ / ☐ HG + AU
Rechnungsnummer: # 5917	☐ / ☑ .....
Service durchgeführt von: 133/49786 Tiemeyer Marl GmbH & Co. KG 45770 Marl Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 133/49786 Tiemeyer Marl GmbH & Co. KG 45770 Marl Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Kraftstoff + Pollenfilter
oder	
am (Datum): 07/19	am (Datum): 07/19
oder	**oder**
bei (km-Stand): 90000	bei (km-Stand): 90.000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 65848	☐ / ☒ Zahnriemen
☒ 5.9.19	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand:	☒ / ☐ Wischerblatt
Rechnungsnummer: 2019007008	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von: 133/49786 Tiemeyer Marl GmbH & Co. KG 45770 Marl Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 133/49786 Tiemeyer Marl GmbH & Co. KG 45770 Marl Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Skenováno pomocí CamScanner