

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



SERVICEPLAN



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJK7NE2G0193404 CUNA

5E569C OCT COM RS

QMN LS9R-2Y2Y LH 135KW CUNA

E2D 1D7 7UG 1BH 1KT 6FM 1AT 7MM
1N7 G07 H15 4UP L17 B01 3QC 4X3
J2D Q16 B0U



R 17 R 18 R 19

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{*)}

07 / 12 / 2016



SKODA Partner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung? Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{*)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw.
Meilen: _____

^{*)} Je nachdem, was zuerst eintritt.



15T0127055K



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-02-07
Laufleistung	61866 km
Auftragsnummer	2018500315
MOB: 1/2.385.490	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Schiebedach <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Feser GmbH Am Pointgraben 12 91126 Schwabach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-06-14
Laufleistung	30358 km
Auftragsnummer	2017501564
MOB 1/2.128.929	
Durchgeführt von	Autohaus Feser GmbH Am Pointgraben 12 91126 Schwabach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-02-23
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	85737
Durchgeführt von	Autohaus Feser GmbH Am Pointgraben 12 91126 Schwabach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2018503629	Verkaufstyp 5E569C	Kennzeichen M-LE 3355	Zulassung 2016-12-01
Fahrgestellnummer TMBJK7NE2G0193404	MKB CUNA	Kilometerstand 91261	Serviceberater
Verkaufstyp OCT.COM RS TD135/2.0AE	GKB QMN	Modelljahr 2016	Datum 2018-9-3

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten <u>70170</u> : Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum <u> </u> : Prüfen und Datum eintragen <i>nicht zuseh</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge <u>vorn</u> und hinten: Dicke prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>u</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK7NE2G0193404
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2016-12-01

Zusatzarbeiten

Datum	2020-01-29
Laufleistung	136900 km
Auftragsnummer	2020500414
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autohaus Feser GmbH Am Pointgraben 12 91126 Schwabach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-04-15
Laufleistung	121074 km
Auftragsnummer	2019501569
MOB: 1/3.025.137	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Feser GmbH Am Pointgraben 12 91126 Schwabach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)