

SERVICEPLAN ŠkodaSuperb ŠkodaOctavia ŠkodaYeti

) D**ati della vet**tura

N. di identificazione vettura

escrizione del tipo

ambio/Codice vernice/Equipaggiaento interno/Potenza del motore/ odice motore

uipaggiamento aggiuntivo



Data di accettazione vettura:



Confermo di aver accettato la vettura in condizioni normali e sono a conoscenza degli utilizzi e delle condizioni di garanzia relativi.

Firma dell'acquirente (vedere "Dati sul proprietario della vettura", pagina 1)

Service-Nachweis

9.40			
Datum: 29 10, 2012	Millian contract	radionity pi	km-Stand: 21245
Durchgeführt wurde:	ja vi	nein	
Motorölwechsel	A		Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet			Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	R		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}			SIMPLY CLEVER SKODA
Alle 30 000 km Poller lakes	6		Sgel-Garages bH
Alle 60 000 km		A	SalZiJahre Mobilitätsgåfantie
Alle 90 000 km		A	145.7491 Sinsabstead standard 22/2012 the Holl-Ni 28 0 4 00
Zündkerzenwechsel		1	
Luftfiltereinsatzwechsel		A	Nächster Inspektions-Service:
Kraftstofffilterwechsel	durch 🗖 🗎	ellost	km-Stand:
(ahnriemenwechsel		¥	Datum: Har di Que
ahnriemen-Spannrollenwechsel		Ú	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

ervice-Nachweis			realities as the artists and 1986. On
13 11,2014	Hespins di	Man	km-Stand: 43446/h
Datum: / Durchgeführt wurde:	ja	nein	,
Motorölwechsel	P -		Wechsel der Lambua-Jondo
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	t		Bremsflüssigkeitswechsel
nspektions-Service	4		
_{Karosserie} auf Lackschä den prüfen^{a)}	4		ŠKODA
usätzlich Ille 30 000 km Pollon Cildel	T T		2 Jahre Mobilitäts garantie.
lle 60 000 km		A	TMB: GmbH
lle 90 000 km		Ø	Salaburger Str. 46-56 · 70469 Suttle Base 00/2014 - Elel. 07-11/81481-0 · Fax: 07-11/81481-85
ündkerzenwechsel		(A)	Skoda-Servicepartner Hdi -Nr. 55 044 00
uftfiltereinsatzwechsel			Nächster Inspektions-Service:
District the second	er mendau	Pallen M	km-Stand:
raftstofffilterwechsel			Datum: Hungarh Service-Intervall-Anzeige)
ahnriemenwechsel Aller A			(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
ahnriemen-Spannrollenwechsel	المبار ليدوي همو		ventuelle Schaden ⇒ Seite 18, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schaden -> Seite 18, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Service-Nachweis

Datum: 28.10-2016			km-Stand: 7046
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja nein
Motorölwechsel	×		Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	\searrow		Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	A		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}			S SKOPA
Zusätzlich		L_/	The state of the s
Alle 30 000 km		×	2 JAHRE MOBILITATSGARANTIE
Alle 60 000 km	χ		290.14291481-0 · Fax: 07:1/81481-65
Alle 90 000 km		Ø	Skoda-Servicepartner HdPoN9689 944 00015
Zündkerzenwechsel		X	
_uftfiltereinsatzwechsel	X		Nächster Inspektions-Service:
		b əlio 🔀	km-Stand:
(raftstofffilterwechsel	_	1	Datum:
Zahnriemenwechsel		الم	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
	П	M	(Je nachuem, was zacist similar
Zahnriemen-Spannrollenwechsel			ventuelle Schäden ⇒ Seite 20, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Service-Nachweis

Datum: MAROA			km-Stand: 95169
Durchgeführt wurde:	ja	nein	in-Stand.
Motorölwechsel	M		Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet			Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	X		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}			ŠKOĎA
Zusätzlich			
Alle 30 000 km		D	2 JANRE MOBILITÄTSGARANTIE
Alle 60 000 km		•	EMBUNIH REBRICA 36.59 2947277481-0 - Fex: 07.11:00.483-03
Alle 90 000 km			Skoda-Servicepartner Hdl - isko sigsalan stalial 03/2015
Zündkerzenwechsel			
uftfiltereinsatzwechsel		Ø	Nächster Inspektions-Service:
raftstofffilterwechsel	X	nub shor	Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Worch Anzag Datum: 7/2020
ahnriemenwechsel		A	Datum: 7/2020
ahnriemen-Spannrollenwechsel		Ø	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".