



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBLJ7NE9H0176368
Označení typu	OCT.COM STY TD110/2.0M6A
Datum prodeje	2017-02-15

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-01-07
Stav km	120017 km
Číslo zakázky	2019005575
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Filtr prachový a pylový✓ Strecha posuvná✓ Odtok vody✓ Servis výměny brzdové kapaliny✓ Rozšířený rozsah prohlídky✓ Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	Klaus&Markwardt Stubenrauchstraße 58-59 15806 Zossen Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-06-04
Stav km	89457 km
Číslo zakázky	2019002368
Mob: 1/2.903.125	
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Odtok vody✓ Čisticí paliva vznetového motoru✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Klaus&Markwardt Stubenrauchstraße 58-59 15806 Zossen Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



ŠKODA

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-09-04
Stav km	59718 km
Číslo zakázky	2018003707
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Strecha posuvna <input checked="" type="checkbox"/> Odtok vody <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířeny rozsah prohlídky
Provedeno	Klaus&Markwardt Stubenrauchstraße 58-59 15806 Zossen Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2017-12-21
Stav km	29854 km
Číslo zakázky	6568
Provedeno	Klaus&Markwardt Stubenrauchstraße 58-59 15806 Zossen Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2017-02-16
Stav km	10 km
Číslo zakázky	2017301146
Provedeno	ASW Automobile GmbH & Co. KG Kreuzenstraße 80 74076 Heilbronn Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)