SEAT

PERSONENWAGEN

Wartungsprogramm

Skenováno pomocí CamScanner

2885 44-3-0394 120 25

FAHRZG. - IDENT - NR.
VEHICLE - IDENT - NO. VSSZZZ7N Z EV508208

1. TYP / TYPE 710 36X

2. ALHAM 2.0 TDI Style
103 KW D91M6F

MOTORKB. / GETR. KB.
ENG. CODE / TRANS. CODE CFF NFZ

3. LACKNR. / INNENAUSST.
PAINT NO. / INTERIOR L5B5 L--- L--- JL

M. - AUSST. / OPTIONS

4.
BOA C28 8OK H11 J4E D91
1AT 1B0 2PP 5R0 5SL
3B2 3U4 0I6 BAY BGV
1LW 3FA 7MJ
4UP 4X3 4K3 NOU 5MJ
8RM 2JB EOA

1M6 A8C BID U5A 1N3 3PD 4A3 8N3

SEAT empfiehlt Castrol
Castrol

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☑	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☑
Ölwechsel-Service	☑	☐
Inspektion	☑	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☑
Mit Ölwechsel	☑	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☑	ATF	☐	☑
Luftfilter	☐	☑	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☑
Kraftstofffilter	☐	☑	Gasfilter und -schläuche	☐	☑
Zündkerzen	☐	☑	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☑
Bremsflüssigkeit	☐	☑	Zahnriemen	☐	☑
DSG®: Öl und Filter	☐	☑			

Datum: 5.6.15

km: 23187

Rechnungsnummer:

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

40704

SEAT

C. THOMSEN GMBH

Glüsinger Str. 82 Telefon: (04105) 14 24-0
21217 Meckelfeld Telefax: (04105) 14 24 34

Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum: noch Anzeige

km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☑
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☑	☐
Ölwechsel-Service	☐	☑
Inspektion	☑	☐
Ohne Ölwechsel	☑	☐
Mit Ölwechsel	☐	☑

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☑	ATF	☐	☑
Luftfilter	☐	☑	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☑
Kraftstofffilter	☐	☑	Gasfilter und -schläuche	☐	☑
Zündkerzen	☐	☑	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☑
Bremsflüssigkeit	☐	☑	Zahnriemen	☐	☑
DSG®: Öl und Filter	☐	☑			

Datum: 20.6.16

km: 41.587

Rechnungsnummer: # 53216

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von: Schmidt & Hoffmann Baltic GmbH & Co. KG Projensdorfer Str. 174 24106 Kiel 188-80350

Stempel der Vertragswerkstatt

SEAT

Nächster fälliger Service:

Datum: CE. Anzeige

km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☒
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☒
Ohne Ölwechsel	☐	☒
Mit Ölwechsel	☐	☒

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☒	ATF	☐	☒
Luftfilter	☐	☒	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒			

Datum: 20.02.2017

km: 54958

Rechnungsnummer: # 53598

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

188-80350
Schmidt & Hoffmann
Baltic GmbH & Co. KG
Projensdorfer Str. 174
24106 Kiel

Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum: lt Anzeige

km:

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☒	☐
Mit Ölwechsel	☐	☒

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐	ATF	☐	☒
Luftfilter	☐	☒	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☒	☐	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒			

Datum	30.06.2017
km:	61456
Rechnungsnummer:	H 702033
Reparaturempfehlung:	
Service durchgeführt von:	Schmidt & Hoffmann Baltic GmbH & Co. KG Projensdorfer Str. 174 24106 Kiel
	Stempel der Vertragswerkstatt SEAT
Nächster fälliger Service:	
Datum:	lt Anzeige
km:	
	(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☒	☐
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☐	☒
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☐	☒
Mit Ölwechsel	☒	☐

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☐	☒	ATF	☐	☒
Luftfilter	☒	☐	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☒	☐	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒			

Datum: 10.07.18

km: 81221 km

Rechnungsnummer: #705307

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

40350
Autohaus Nord GmbH
Projensdorfer Str. 174
24106 Kiel

SEAT

Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum: 07/2019

km: 111 000

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweise

	JA	NEIN
LongLife Service:	☐	☒
Zeit- oder laufleistungsabhängiger Service	☒	☐
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
Ohne Ölwechsel	☒	☐
Mit Ölwechsel	☐	☒

Zusätzliche Arbeiten	JA	NEIN		JA	NEIN
Staub- und Pollenfilter	☒	☐	ATF	☐	☒
Luftfilter	☐	☒	HALDEX-Kupplung: (Öl)	☐	☒
Kraftstofffilter	☐	☒	Gasfilter und -schläuche	☐	☒
Zündkerzen	☐	☒	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	☐	☒
Bremsflüssigkeit	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
DSG®: Öl und Filter	☐	☒			

Datum: 11.07.2019

km: 99936

Rechnungsnummer: # 704959

Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:

133-80350
Schmidt & Hoffmann
Baltic GmbH & Co. KG
Projensdorfer Str. 174
24106 Kiel
SEAT

Stempel der Vertragswerkstatt

Nächster fälliger Service:

Datum:

km: laut Anzeige

(was zuerst eintritt)

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Skenováno pomocí CamScanner