

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger





Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

/ 🌠	. Durchgeführt wurde: Ölwechsel-Servi ce	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
		1	AdBlue®	
/)	Inspektion	+	-	
1.5	mit Motorit	□ \ 2	Bremsflüssigkeit	
	mit Motorölwechsel	□\ ¤	Dieselkraftstofffilter	
1/8	mit erweitertem Inspektionsumfang	u/Q	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
Vo	LongLife Motoröl verwendet	□/ 교	Haldexkupplung: Öl	
1/64	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ ₽	Keilrippenriemen	
<u>(</u>	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ /@	Luftfiltereinsatz	
]/ [A]	Reparaturempfehlung	□/ @	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
□ / G —	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/ 寅 (Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 19,00,03		□/ ⊈ (Zahnriemen	
bei km-Stand: 30837		□/ ≤ €	Zündkerzen	
Rechnungsnummer: 53 33 6		0/0		
	126/23353 Autohaus Buchholz		LongLife Mobilitätsgarantie: 126/23353 Autohaus Buchholz	
Stemp	el des Fachberriebs 32108 ad Salzullen		terned day Yolksynagen Partners	
Ihre n	ächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarb	Zusatzarbeiten	
□ nac	h Service-Intervall-Anzeige			
oder				
am (Datum):		am (Datum):		
oder		oder		
1			and):	

Service-Nachweis 2

/ Nein. Durchgeführt wurde	: Ja/1	Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
/ ₩ Ölwechsel-Service	¥\ □			
√□ Inspektion	口/軽	Bremsflüssigkeit		
unit Motorölwechsel	u/ k	Dieselkraftstofffilter		
mit erweitertem Insp	pektionsumfang 🗆 / 🗽	Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
Ĺ∕ □ LongLife Motoröl ver	wendet □/ਊ	Haldexkupplung: Öl		
Korrosions- und Dich Erdgasanlage	theitsprüfung der	Keilrippenriemen		
\$ ∕ □ Prüfung der Scheinw	erfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz		
」/ 🏚 Reparaturempfehlun	g 🗆 / t 🛦	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Kundenwunsch (auch auf dem Auftra	ag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: $ ot\hspace{-0.5em} \mathscr{N}$	or 2018 0/8	Zahnriemen		
pei km-Stand: 664&3	□/ड(Zündkerzen		
Rechnungsnummer:				
Service durchgeführt von: 126/23353 Stempel des Fachberriebs 32108 Bad Salzufler Ihre nächsten Service-Termine		LongLife Mobilitätsgarantie: 126/23353 Autohaus Buchholz Stempel des Volkswagen Partners 32108 Bad Salzullen		
Service-Ereignis	Zusatza	Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeig oder	le			
am (Datum):		am (Datum):		
oder	oder	oder		
bei (km-Stand):		bei (km-Stand): 🏸 🗢 😑		

Service-Nachweis 3

- , itell	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von		
J / Kr	Ölwechsel-Service	□/ ®	AdBlue®	
4 /0	Inspektion	0/8	Bremsflüssigkeit	
4 /0	mit Motorölwechsel	□/ ₫	Dieselkraftstofffilter	
□/ %	mit erweitertem Inspektionsumfang	۵/۵	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
₽ √□	LongLife Motoröl verwendet	□ / ₁ <u>Z</u> i	Haldexkupplung: Öl	
□ / d	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / ⊊ .	Keilrippenriemen	
M / 🗆	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ <u>pa</u> .	Luftfiltereinsatz	
□/ ਓ (Reparaturempfehlung	□/ p ≮	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
0/4	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	12 /0	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service d	Service durchgeführt am: 02.04.19		Zahnriemen	
bei km-S	ei km-Stand: 125467		Zündkerzen	
Rechnun	Rechnungsnummer:			
	126/23353 Autohaus Fachholz des Fachholseigebsalzuflen	. , ,	LongLife Mobilitätsgarantie: 126/23353 Autohaus Buchholz Stempel des Volkswagen Partners 32108 Bad Salzuflen	
	sten Service-Termine	7	DOME CHARLES IN THE PARTY OF TH	
			Zusatzarbeiten	
oder	ervice-Intervall-Anzeige			
am (Datu	am (Datum):		am (Datum):	
oder			oder	
bei (km-			bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:			Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
□/ \$ <	Ölwechsel-Service	□/ ⊠	AdBlue [®]		
14	Inspektion	□ \ ⊠	Bremsflüssigkeit		
z a/o	mit Motorölwechsel	□ /•☑	Dieselkraftstofffilter		
/ 2-/ 0	mit erweitertem Inspektionsumfang		Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
M /0	LongLife Motoröl verwendet	□/☑	Haldexkupplung: Öl		
0/pc	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/₩	Keilrippenriemen		
1 2/0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/00	Luftfiltereinsatz		
□/ \$ €	Reparaturempfehlung	□ / •	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
0/84	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/ ⊋	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service	durchgeführt am: のよっぱ, 19	口/足	Zahnriemen		
bei km-	Stand: 155178	0/84	Zündkerzen		
Rechnui	ngsnummer:	0/0			
	126/23353 Autohaus suchholz I de3 2500 liberde68 lzuflen		LongLife Mobilitätsgarantie: 126/23353 Autohaus Buchholz Stempel des Volkswagen Partners 32108 Bad Salzuflen		
	chsten Service-Termine		THE STREET, SAN COURSE OF STREET, SAN COURSE		
	ce-Ereignis		Zusatzarbeiten		
oder	Service-Intervall-Anzeige				
- 10	tum):	am (Datum):			
oder		oder			
bei (km	n-Stand):	bei (km-Stand): 180000			