



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland





Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z HW11Ø224																																																		
	5T1 47X																																																		
2	TOURAN 2.Ø	HLBMT																																																	
	11Ø KW TDI M6F																																																		
3	DFGA	QFZ																																																	
	LC5BL	BG																																																	
4	<table border="1"> <tr> <td>BØA</td> <td>CE9</td> <td>GØK</td> <td>HD3</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td>Q4H</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>1AT</td> <td>1GØ</td> <td>2ZH</td> <td>1NL</td> <td>5RQ</td> <td>5SL TR1</td> </tr> <tr> <td>ØBF</td> <td>3S1</td> <td>3U2</td> <td>QG1</td> <td>I8H</td> <td>8GV</td> <td>8ZH</td> </tr> <tr> <td>1KE</td> <td>1ZA</td> <td>3FJ</td> <td>GØ7</td> <td>7MM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ØY1</td> <td>4UP</td> <td>4X3</td> <td>4I2</td> <td>NØR</td> <td>5MB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td>2JR</td> <td>EØA</td> <td>ØAL</td> <td>ØBF</td> <td>2G5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1JP</td> <td>L1Ø</td> <td>ØYH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		BØA	CE9	GØK	HD3	J2D	DN4	Q4H	—	1AT	1GØ	2ZH	1NL	5RQ	5SL TR1	ØBF	3S1	3U2	QG1	I8H	8GV	8ZH	1KE	1ZA	3FJ	GØ7	7MM			ØY1	4UP	4X3	4I2	NØR	5MB		8RM	2JR	EØA	ØAL	ØBF	2G5		1JP	L1Ø	ØYH				
BØA	CE9	GØK	HD3	J2D	DN4	Q4H																																													
—	1AT	1GØ	2ZH	1NL	5RQ	5SL TR1																																													
ØBF	3S1	3U2	QG1	I8H	8GV	8ZH																																													
1KE	1ZA	3FJ	GØ7	7MM																																															
ØY1	4UP	4X3	4I2	NØR	5MB																																														
8RM	2JR	EØA	ØAL	ØBF	2G5																																														
1JP	L1Ø	ØYH																																																	

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  <p>Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH VW-Service Tel. 06233/3682-0 142/21242</p> <p><i>29. 05. 2012</i></p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  <p>Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH VW-Service Tel. 06233/3682-0 142/21242</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---


^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>13.12.17</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>32093</i>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>#2017045465</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:    Volkswagen Automobile Berlin GmbH Oberlandstraße 36-41 • 12099 Berlin Telefon: (0 30) 89 08-3000 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:   NUR 37-zeuge 146/4262 5 Volkswagen Automobile Berlin GmbH 12099 Berlin Stempel des VolkswagenPartners



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	<i>Inspektion</i> am (Datum): <i>12/2018</i>
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): <i>62000</i>

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1.6.18	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 63866	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 161595	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:   124/70831 HOPPMANN Automobil GmbH Stempel des Fachbetriebs 35708 Haiger	LongLife Mobilitätsgarantie:   124/70831 HOPPMANN Automobil GmbH Stempel des Volkswagen Partners 35708 Haiger



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 95.215	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  124/70831 HOPPMANN Automobil GmbH 35708 Haiger	 124/70831 HOPPMANN Automobil GmbH 35708 Haiger
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/2019 oder bei (km-Stand): 120.000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>16.04.19</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>127298</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i># 7828</i>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH Fachberatung 06-0 142/33004	LongLife Mobilitätsgarantie:  Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH Tel. 0621/7006-0 142/33004 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>04/20</i> oder bei (km-Stand): <i>15000</i>	<i>1500</i> am (Datum): <i>04/20</i> oder bei (km-Stand): <i>15000</i>

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 31.10.2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 152.142	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Auftrag Rechnungsnummer: 214333	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  124/70831 HOPPMANN Automobil GmbH 35708 Haiger	LongLife Mobilitätsgarantie:  124/70831 HOPPMANN Automobil GmbH 35708 Haiger
Stempel des Fachhändlers	Stempel des Volkswagen Partners


Ihre nächsten Service-Termine


Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 31.10.2020 oder bei (km-Stand): 180.000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 2.8.18	km-Stand: 73870
Bemerkungen: Aktien 9187	 <p>182 / 22064 HOPPMANN Automobil GmbH 57462 Olpe</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum: 16.04.19	km-Stand: 21298
Bemerkungen: Aktien 6009	 <p>Volkswagen Automobile Rhein-Weimar GmbH Tel. 0321/7006-0 142/38804</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>