



Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta

Serviceplan:
CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco,
Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta


Stand: 06.08.2013

Deutsch: 11.2013

Artikel-Nr.: 142.5D3.PKW.01



1425D3PKW01



Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder das **Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

1	WVWZZZ3C	z	EE166215
2	365	3F2	
	PASSAT Var.	CLGAS	
3	110 kW	M6F	
	CDG A		KWB
	LH5X		QQ
4	BOA	C3T	GOK HJ7 J1L D42
	-	1AT	1GB 2PP 5RQ 5SL TQ3
	3S2	BTC	Q14 BAE BQU
	8RM	1ZM	LO2 OYK G10 7MJ

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

12.06.14

Autohaus Wittenberg GmbH
Volkswagen Partner
 Nußbaumweg 13, 06886 Wittenberg
 Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50
Betriebsnummer 150 76856

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

12.06.14

Autohaus Wittenberg GmbH
Volkswagen Partner
 Nußbaumweg 13, 06886 Wittenberg
 Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50
Betriebsnummer 150 76856

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselloftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.10.2014	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 14454	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Johannes Wittenberg GmbH Volkswagen Partner Nußbaumweg 13, 06889 Wittenberg Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50 Betriebsnummer 150 76856	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	<i>Grundriss, Polle, fächer</i>
am (Datum):	am (Datum): 06.12.2018
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 607 km

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotortofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 05.02.2015	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 29549	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus Wittenberg GmbH Nulsbaumweg 13, 06886 Wittenberg Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50 Gebäude-Nr. 150 76356	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02.12.2016 oder bei (km-Stand): 451 km	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? Essenz Polierfolie am (Datum): 02.12.2016 oder bei (km-Stand): 601 km

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihr nächster Service-Termin ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? 60000 km am (Datum): 06.12.2016 oder bei (km-Stand): 607 km
---	---



Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Steinschlag
Kratzer	☐	☐	☐

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschwefelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 17.11.2015	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 60007	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
	☐
Service durchgeführt von: Autohaus Wittenberg GmbH Volkswagen Partner Hufbaumweg 13, 06886 Wittenberg Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 02 61 50 Betriebsnummer 150 76856	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Wittenberg GmbH Volkswagen Partner Hufbaumweg 13, 06886 Wittenberg Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 02 61 50 Betriebsnummer 150 76856
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? CAN-Info
☒ oder bei (km-Stand):	am (Datum): 06.12.06 oder bei (km-Stand): 90TK




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer o Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmiere
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Halbleistung: Öl
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 31.05.2016	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 75046	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Wittenberg GmbH Volkswagen Partner Nußbaumweg 13 06886 Wittenberg Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50 Betriebsnummer 150 76856	Autohaus Wittenberg GmbH Volkswagen Partner Nußbaumweg 13 06886 Wittenberg Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50 Betriebsnummer 150 76856
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet <i>10W40</i>	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>01.11.2016</i>	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <i>89437</i>	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Wittenberg GmbH Volkswagen Partner Nußbaumweg 13 06886 Wittenberg Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50 Betriebsnummer 150 76856 <i>Cur</i>	Autohaus Wittenberg GmbH Volkswagen Partner Nußbaumweg 13 06886 Wittenberg Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50 Betriebsnummer 150 76856 <i>Cur</i>
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

142.5D3.PKW.01




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotortofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet 101140	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 24.04.2017	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 104010	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐/.....
Autohaus Wittenberg GmbH Volkswagen Partner Nußbaumweg 13 06886 Wittenberg Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50 Betriebsnummer 150 76856	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 120000	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	

Dokumentation der Karosserieprüfung

142.5D3.PKW.01

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- | | Beule/Delle | Korrosion | Steinschlag |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kratzer | ☐ | ☐ | ☐ |

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Autohaus Wittenberg GmbH
Volkswagen Partner
 Nußbaumweg 13 06886 Wittenberg
 Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50
Betriebsnummer 150 76856

Laut

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☐ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotortofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet <i>10W40</i>	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>15.03.2018</i>	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <i>132.164</i>	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Autohaus Wittenberg GmbH Volkswagen Partner Nußbaumweg 13 06886 Wittenberg Tel.: (03 491) 62 6-0, Fax: 62 61 50 Betriebsnummer 150 78856 <i>Coul</i>	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum): oder
am (Datum):	bei (km-Stand):
oder	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer O Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	