



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten			
Fahrgestellnummer			
Typbezeichnung	TMBJH7NP6H7038038 02925E9:		
Datum der Auslieferung	Ekoda-Serviceparhoer-Nr.: 8382620 Ekoda-Serviceparhoer-Nr.: 8382620 T 06102 7404-0. F 06102 7404-40 9W075/01101 BWP12 T 06102 7404-0. F 06102 7404-40 9W075/01101 T 06102 7404-0. F 06102 7404-40 9W075/01101 T 06102 7404-0. F 06102 7404-40 9W075/01101		
-	2016-12-20	T 06102 7404-0, F 06102 7404-4801-10-12-6-1-	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)		Hama subcholue Autohaus Gmbu	
Datum		Calura Seboils Ade	
Laufleistung	2019-04-16	— 1 JAHR	
Auftragsnummer	94951 km	MOBILITÄTSGARANTIE SKO	
Mobilitätsgarantie 1/2.918.965	255457-00	- TMB: JH7NPCH 7038038	
Durchgeführte Zusatzarbeiten		— 1/2.918.965	
	✓ Dieselkraftstof	SA051961201 Stand: O	
Durchgeführt von	✓ Luftfiltereinsatz		
		Tarnow-Stegbauer Autohaus GmbH	
	Karlstraße 11-13	Karlstraße 11-13	
		63263 Neu-Isenburg	
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Deutschland		
Mobilitätsgarantie	Ja J		
Jordinac	Ja (bis Anzeige Sen	vice)	
spektion mit Ölwechsel (flexibel)			
Datum	2018-09-26		
Laufleistung	64007 km		
Auftragsnummer	62831		
Bremsscheiben hi. korrodiert müssen ers. werde	en. 1/2.680.066		
Durchgeführte Zusatzarbeiten		✓ Staub-u.Pollenfilter	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	✓ Erweiterter Inspe		
Durchgeführt von	AH Freising Schowalter GmbH&Co Autohande		
	Haggertystraße 8		
	85356 Freising		
	Deutschland		
itorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja		
pbilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)		

Seite 1 von 2