

ŠKODA Autohaus L und K GmbH
Skoda Servicepartner

ŠKODA



Warendorfer Strasse 17
17192 Waren (Müritz)
T 03991-187480
F 03991-187481
www.lundk.skoda-auto.de



ŠKODA

1 JAHR Service
MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: JH7NPOG7052760
1/3.065.072

SAD51961201 Stand: 06/2018

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH7NPOG7052760
Typbezeichnung	SUP.COM GrtACT TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2016-02-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-06-05
Laufleistung	151106 km
Auftragsnummer	53580

Mobi 1/3.065.072

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
------------------------------	--

Durchgeführt von	L und K GmbH Warendorfer Strasse 17 17192 Waren Deutschland
------------------	--

Autorisierter ŠKODA Service-Partner Ja

Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)

Wartungsliste

SKODA



Auftrags-Nr. 50554	Verkaufstyp 3V5255	Kennzeichen MÜR-DZ 58	Zulassung 2016-02-11
Fahrgestellnummer TMBJH7NP0G7052760	MKB CRLB	Kilometerstand 121012	Serviceberater
Verkaufstyp SUP.COM GrtACT TD110/2	GKB QFZ	Modelljahr 2016	Datum 2018-7-25

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen ●	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion und SpritzdüsenEinstellung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten <u>11/20</u> : Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum <u>11/19</u> : Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Ablendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiss und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Komplettnachweis

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

Autobaus L und K GmbH ŠKODA
 ŠKODA Servicepartner
 Warendorfer Straße 17
 17192 Waren (Müritz)
 T 03991-187480 · F 187481
 www.lundk-skoda-auto.de 05/2017

TMB: 716208 782760

1/2.368.235

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJH7NPOG7052760
Typbezeichnung	SUP.COM GrtACT TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2016-02-11

Eintragung der Werkstatt

Datum	2017-12-21
Laufleistung	95702 km
Aktion 46G9 durchgeführt	
Durchgeführt von	L und K GmbH Warendorfer Strasse 17 17192 Waren Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-12-21
Laufleistung	95702 km
Auftragsnummer	48306
MOBI: 1/2.368.235	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
Durchgeführt von	L und K GmbH Warendorfer Strasse 17 17192 Waren Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2017-04-27
Laufleistung	61964 km
Auftragsnummer	45127
MOB: 2/3.004.241	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	L und K GmbH Warendorfer Strasse 17 17192 Waren Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2017-01-13
Laufleistung	41883 km
Aktion 64E3 durchgeführt	
Durchgeführt von	L und K GmbH Warendorfer Strasse 17 17192 Waren Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Eintragung der Werkstatt

Datum	2016-10-13
Laufleistung	35162 km
Aktion 23S9 durchgeführt.	
Durchgeführt von	L und K GmbH Warendorfer Strasse 17 17192 Waren Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-09-09
Laufleistung	29642 km
Auftragsnummer	43079
MOB: 2865588	
Durchgeführt von	L und K GmbH Warendorfer Strasse 17 17192 Waren Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-02-09
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	64570
Durchgeführt von	Feser-Biemann GmbH Felix-Klein-Straße 76 91058 Erlangen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)