

SIMPLY CLEVER



SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	  TMBUH61ZOA2092131 CEGA																																																
Typbeschreibung Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode	 1Z5515 OCT.COM CRDPF RS KXZ 9153 VE 125KW CEGA																																																
Mehr-Ausstattung	<table border="0"> <tr> <td>EOA</td><td>1D0</td><td>5SL</td><td>5RQ</td><td>1KT</td><td>6FB</td><td>1AT</td><td>3FA</td> </tr> <tr> <td>1N3</td><td>1NL</td><td>H7D</td><td>4UF</td><td>4R4</td><td>3KD</td><td>3QT</td><td>4X3</td> </tr> <tr> <td>4A3</td><td>8L5</td><td>JON</td><td>7AA</td><td>8GU</td><td>6YO</td><td>9AK</td><td>8RM</td> </tr> <tr> <td>7T6</td><td>8AY</td><td>BQL</td><td>8X1</td><td>4K3</td><td>B01</td><td>607</td><td>0N2</td> </tr> <tr> <td>3L3</td><td>9P1</td><td></td><td>7X1</td><td>9W4</td><td>8WS</td><td>7A0</td><td>3GA</td> </tr> <tr> <td>0G1</td><td>7MG</td><td>L58</td><td>7P4</td><td>FOA</td><td></td><td>3S2</td><td>2UC</td> </tr> </table>	EOA	1D0	5SL	5RQ	1KT	6FB	1AT	3FA	1N3	1NL	H7D	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3	4A3	8L5	JON	7AA	8GU	6YO	9AK	8RM	7T6	8AY	BQL	8X1	4K3	B01	607	0N2	3L3	9P1		7X1	9W4	8WS	7A0	3GA	0G1	7MG	L58	7P4	FOA		3S2	2UC
EOA	1D0	5SL	5RQ	1KT	6FB	1AT	3FA																																										
1N3	1NL	H7D	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3																																										
4A3	8L5	JON	7AA	8GU	6YO	9AK	8RM																																										
7T6	8AY	BQL	8X1	4K3	B01	607	0N2																																										
3L3	9P1		7X1	9W4	8WS	7A0	3GA																																										
0G1	7MG	L58	7P4	FOA		3S2	2UC																																										

Datum der Fahrzeugübernahme:

250210


 Autohaus Schüller GmbH
 Raffesweg 10, 46239 Bielefeld
 Tel. 0521 4900-0, Fax 0521 4900-10
 E-Mail: info@schueller.de
 www.schueller.de


 Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 Bem Zustand übernommen
 habe und ich mit der richtigen
 Bedienung und den Gewähr-
 leistungsbedingungen vertraut
 gemacht wurde.

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 Bem Zustand übernommen
 habe und ich mit der richtigen
 Bedienung und den Gewähr-
 leistungsbedingungen vertraut
 gemacht wurde.

 Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über
 Fahrzeughalter“, Seite 1)

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.




Abb. 3 Karosserie

40473 km 11.08.2012

Mängel festgestellt Ja Nein

Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:
Keine Befehle für M. v.

Kontrolle durchgeführt von: *[Signature]*

Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Autohaus Schmelzer GmbH
 Industriestraße 4 | 57467 Olpe
 Telefon 0 27 61 / 509 19
 Telefax 0 27 61 / 509 43
 Skoda-Vertragshändler 5207330

Service-Nachweis

Datum: *08.05.2013* km-Stand: *67.367*

	ja	nein		ja	nein
Durchgeführt wurde:			Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ²⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Servic SIMPLY CEEVEN SKODA

Autohaus Schmelzer GmbH
 Raiffeisenstraße 4 | 57467 Olpe
 Telefon 0 27 61 / 509 19
 Skoda-Vertragshändler 5207330

2 Jahre Mobilitätsgarantie
 1689424

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *100.000*

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

²⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 19. 9. 2017 km-Stand: 95103

Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 90 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			



2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 MTS Automobile GmbH
 ŠKODA Vertragshändler
 Preiffstraße 6-10, 61440 Oberursel
 213.077.739 0, Fax. 06171.88719 29
 www.mts-mobile.de Hdl.-Nr. 52 208 50

Nächster Inspektions-Service:
 km-Stand: 125 103
 Datum: 9/2019
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 16.10.19		km-Stand: 109609	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlich			<input type="checkbox"/>
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



SKODA

2 JAHRE Automobile GmbH
MOBILITÄTSGARANTIE

Pfeiffstraße 6-10, 61440 Oberursel
TMB: 06171 88719 0, Fax: 06171 88719 29
www.skoda-automobile.de Hdl.-Nr. 52 208 50

2/3.208.443 SAD51968301 Stand: 08/2016

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 139609

Datum: 10/2021

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.