

SIMPLY CLEVER

DAH- RH 278

ŠKODA



Serviceplan



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJK9NE2FO212656 CUPA

SE5695 OCT COM RS

PDT LF6Z-P7P7 LH 135KW CUPA

E2D 1D2 5SJ 5RQ 1KT 6FM 1AT 3FU
 1N7 1NM H7D 4UP 4R4 3NU 3QB 4X4
 4A3 8ZH J2D QI6 8GU 9AK 9VS
 7UG 18G 8QL 8X1 4I3 B01 7MJ
 3L3 9P5 Q4H 7X1 9ZE 8WB 3GN
 7AA Q03 L18 7P4 FOA 3S5 2UC

hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}

24 / 04 / 2015

SKODA

Auto Rapp GmbH
 Dieselstraße 4 - 85757 Karlsfeld
 85757 Karlsfeld
 Tel: 08131 / 909-0 Fax: 08131 / 909-55
 E-Mail: info@autorapp.de - www.autorapp.de
 Straßenhändler Hdl.-Nr. 532750

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung? Ja Nein

Begrenzung der SKODA Garantieverlängerung^{a)}

Jahre: _____ oder km: _____
 bzw. Meilen: _____

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintrifft.





ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Datum | 2016-01-07 |
| Laufleistung | 28000 km |
| Auftragsnummer | 2015006120 |
| Mob-Garantie: 2630974 | |
| Durchgeführt von | Auto Rapp GmbH Dieselstraße 4 85757 Karlsfeld Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

Übergabe-Inspektion

| | |
|-------------------------------------|--|
| Datum | 2015-04-02 |
| Laufleistung | 36 km |
| Auftragsnummer | 61639 |
| Durchgeführt von | Auto Rapp GmbH Dieselstraße 4 85757 Karlsfeld Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Datum | 2017-12-22 |
| Laufleistung | 95778 km |
| Auftragsnummer | 2017019858 |
| Mob-Garantie: 1/2.347.051 | |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | ✓ Schiebedach ✓ Dieselmotorschwefelfilter ✓ Luftfiltereinsatz |
| Durchgeführt von | Auto Rapp GmbH Dieselstraße 4 85757 Karlsfeld Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|---|--|
| Datum | 2016-12-13 |
| Laufleistung | 60698 km |
| Auftragsnummer | 2016021644 |
| - Ölwanndämmung Marderspuren MOB 2890307 | |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Schiebedach ✓ Anhängerkupplung ✓ Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von | Auto Rapp GmbH Dieselstraße 4 85757 Karlsfeld Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |



ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Fahrgestellnummer | TMBJK9NE2F0212656 |
| Typbezeichnung | OCT.COM RS TD135/2.0M6F |
| Datum der Auslieferung | 2015-04-20 |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Datum | 2019-08-22 |
| Laufleistung | 159144 km |
| Auftragsnummer | 2019012154 |
| MOB-NR: 2/3.175.704 | |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | ✓ Schiebedach ✓ Wasserablauf |
| Durchgeführt von | Auto Rapp GmbH Dieselstraße 4 85757 Karlsfeld Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Datum | 2018-11-19 |
| Laufleistung | 127751 km |
| Auftragsnummer | 2018016646 |
| MOB-NR: 1/2.822.656 | |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Wasserablauf ✓ Anhängerkupplung ✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang |
| Durchgeführt von | Auto Rapp GmbH Dieselstraße 4 85757 Karlsfeld Deutschland |
| Autorisierter ŠKODA Service-Partner | Ja |
| Mobilitätsgarantie | Ja (bis Anzeige Service) |