

SIMPLY CLEVER



PROGRAMMA SERVICE

ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

Dati della vettura

<p>N. di identificazione vettura</p>																																																	
<p>Descrizione del tipo</p> <p>Cambio/Codice vernice/Equipaggiamento interno/Potenza del motore/ Codice motore</p>	 <p>TMBUH61ZXB2032973</p> <p>CEGA</p> <p>1Z5515 OCT.COM CR RS</p> <p>KXZ 9156 VE 125KW CEGA</p>																																																
<p>Equipaggiamento aggiuntivo</p>	<table border="0"> <tr> <td>EOA</td><td>1DO</td><td>SSL</td><td>SRQ</td><td>1KT</td><td>6FB</td><td>1AT</td><td>3FE</td> </tr> <tr> <td>1N3</td><td>1NL</td><td>H7D</td><td>4UF</td><td>4R4</td><td>3KD</td><td>3QT</td><td>4X3</td> </tr> <tr> <td>4A3</td><td>8L5</td><td>JON</td><td>7AH</td><td>8GU</td><td>6YO</td><td>9AK</td><td>8RM</td> </tr> <tr> <td>7QO</td><td>8AG</td><td>BQL</td><td>8X1</td><td>4K3</td><td>B14</td><td>G07</td><td>QNZ</td> </tr> <tr> <td>3L3</td><td>9P1</td><td></td><td>7X2</td><td>9WB</td><td>8WC</td><td>7A0</td><td>3GA</td> </tr> <tr> <td>QG1</td><td>7MG</td><td>L58</td><td>7P4</td><td>FOA</td><td></td><td>3S2</td><td>2UC</td> </tr> </table>	EOA	1DO	SSL	SRQ	1KT	6FB	1AT	3FE	1N3	1NL	H7D	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3	4A3	8L5	JON	7AH	8GU	6YO	9AK	8RM	7QO	8AG	BQL	8X1	4K3	B14	G07	QNZ	3L3	9P1		7X2	9WB	8WC	7A0	3GA	QG1	7MG	L58	7P4	FOA		3S2	2UC
EOA	1DO	SSL	SRQ	1KT	6FB	1AT	3FE																																										
1N3	1NL	H7D	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3																																										
4A3	8L5	JON	7AH	8GU	6YO	9AK	8RM																																										
7QO	8AG	BQL	8X1	4K3	B14	G07	QNZ																																										
3L3	9P1		7X2	9WB	8WC	7A0	3GA																																										
QG1	7MG	L58	7P4	FOA		3S2	2UC																																										

Data di accettazione vettura:

--	--	--	--	--



264 00538

AUTOARONA

Timbro e firma venditore

PARUZZATO

(NO)

Confermo di aver accettato la vettura in condizioni normali e sono a conoscenza degli utilizzi e delle condizioni di garanzia relativi.

Firma dell'acquirente (vedere „Dati sul proprietario della vettura“, pagina 1)

Documentazione Service

Data:	02.07.2012		Chilometraggio:	31434	
Sono stati eseguiti:	JA si	NEIN no		si	no
Cambio olio motore <i>Ölwechsel</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sostituzione della sonda lambda	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili QG1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Servizio di ispezione <i>Inspektion</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Prossima ispezione:	<i>nächster Service</i>	
Cambio liquido freni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chilometraggio:	<i>nach Anzeige</i>	
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Data:		
Sostituzione filtro carburante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(vale l'evenienza che si verifica per prima e/o quanto segnalato dall'indicatore intervalli Service)		
Sostituzione candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sostituzione cartuccia filtro aria <i>Staub + Pollen filter</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sostituzione cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sostituzione tendicinghia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

^{a)} Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni ⇒ pag. 15, "Controllo della protezione della carrozzeria".

Documentazione Service

Data: 03.06.2014

Chilometraggio: 64 MR

Sono stati eseguiti:

	si	no
Cambio olio motore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili QG1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servizio di ispezione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio liquido freni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione filtro carburante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione cartuccia filtro aria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostituzione tendicinghia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	si	no
Sostituzione della sonda lambda	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Prossima ispezione:

Chilometraggio: Nach

Data: Anzeige

(vale l'evenienza che si verifica per prima e/o quanto segnalato dall'indicatore intervalli Service)

^{a)} Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni ⇒ pag. 17, "Controllo della protezione della carrozzeria".

Documentazione Service

Data: 07.10.2016 Chilometraggio: 101917

Sono stati eseguiti:	si	no	si	no
Cambio olio motore <u>Ölwechsel</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sostituzione della sonda lambda	<input checked="" type="checkbox"/>
utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili QG1 <u>wit Kunstlife - Öl</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Servizio di ispezione <u>Inspektion</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cambio liquido freni <u>Bremsflüssigkeit w.</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Inoltre ogni 60 000 km o 4 anni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sostituzione filtro carburante <u>Kraftstoff-Filter</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sostituzione candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sostituzione cartuccia filtro aria <u>Luftfilter ersetzt</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sostituzione cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sostituzione tendicinghia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		



2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: UH61ZXB2032973

2837667

Vogel-Garagen GmbH

Salzburger Str. 46-56 · 70469 Stuttgart

Tel.: 07 11/81 481-0 · Fax: 07 11/81 481-5

Škoda-Servicepartner Hdl -Nr. 55 044 00

Prossima ispezione: nächste Inspektion

Chilometraggio: nach Anzeige

Data: im Schalttafel

(vale l'evenienza che si verifica per prima e/o quanto segnalato dall'indicatore intervalli Service)

^{a)} Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni ⇒ pag. 19, "Controllo della protezione della carrozzeria".

Documentazione Service

Data: <u>17.01.2018</u>		Chilometraggio: <u>121868 km</u>	
Sono stati eseguiti:		si	no
Cambio olio motore <u>Olwechsel + Filter</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili QG1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servizio di ispezione <u>Inspektion</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cambio liquido freni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inoltre ogni <u>60 000 km</u> o 4 anni <u>alle 60.000</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione filtro carburante	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione cartuccia filtro aria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione cinghia dentata <u>Keilrippenriemen ersetzt</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione tendicinghia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Sostituzione della sonda lambda	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Service eseguito:




2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

Autel-Garagen GmbH
 Sir. 46-56 · 70469 Stuttgart
 TMB: UH61ZXB 2032973
 Tel.: 0711/81481-0 · Fax: 0711/81481-55
 Skoda-Servicepartner Hdl-Nr 55 044 00
 SAD 51968301 Stand: 03/2015

Prossima ispezione: 9. nächste Inspektion

Chilometraggio: nach Anzeige
 Data: im Kombi

(vale l'evenienza che si verifica per prima e/o quanto segnalato dall'indicatore intervalli Service)

^{a)} Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni ⇒ pag. 21, "Controllo della protezione della carrozzeria".

Documentazione Service

Data: 12.6.2019 Chilometraggio: 143486

Sono stati eseguiti:	si	no
<u>Takeover Service mit</u> Cambio olio motore <u>OLWiesel</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
utilizzato l'olio motore per gli intervalli Service variabili QG1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servizio di ispezione <u>Baumstammfestigkeit EIS</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo dei danni alla vernice della carrozzeria ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Pollenfilter F</u> Cambio liquido freni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inoltre ogni 60.000 km o 4 anni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione filtro carburante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione candele di accensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione cartuccia filtro aria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione olio e filtro dell'olio nel cambio automatico DSG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione cinghia dentata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostituzione tendicinghia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sostituzione della sonda lambda si no

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: Vogel-Übersee GmbH

2/3032360 Str. 46-56 · 70469 Stuttgart
 Tel.: 0711/81481-0 · Fax: 0711/81481-55
 Škoda-Servicepartner Hdl.-Nr. 55 044 00

Prossima ispezione: _____
 Chilometraggio: _____
Nardi & Svecio
12.07.2019 Data: _____
 (vale l'evenienza che si verifica per prima e/o quanto segnalato dall'indicatore intervalli Service)

^{a)} Confermare la regolarità della protezione della carrozzeria o annotare gli eventuali danni => pag. 23, "Controllo della protezione della carrozzeria".

Annotazioni dell'officina

<p>Chilometraggio: <u>108465</u></p> <p>Data: <u>8.03.2017</u></p> <p>Osservazioni: <u>Aktion 23R6 KT, T1/10</u> <u>(Update MSG (Nox))</u></p>	 <p>Vogel-Garsgen GmbH Salzburger Str. 46-56 · 70469 Stuttgart Tel.: 07 11/814 81-0 · Fax: 07 11/814 81-55 Škoda-Servicepartner Hdl -Nr. 55 044 00</p> <p><i>[Signature]</i> Timbro Officine Škoda</p>
<p>Chilometraggio: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Osservazioni: _____ _____ _____</p>	<p>Timbro Officine Škoda</p>