

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug- Rennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Übergabeinspektion im Auftrag der

Volkswagen AG / Autovermietgeschäft

durch

Volkswagen AG, Halle 10, Sonderfahrzeugbau

Postfach 2365/ Werk Ernden

26703 Ernden

Gültig für 2015/2016

Termelore Ernkwagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)

1 6. März 2016

Sonderfahrzeugbau

Sonderfahrzeugbau

Volkswagen AG

EMDEN

Halle 10

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / OÖlwechsel-Service	□ / AdBlue®
/ □ Inspektion	Bremsflüssigkeit 03/18
mit Motorölwechsel	☐ / ☐ Dieselkraftstofffilter
□ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ġ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ ≶ Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/gr Luftfi⊮tereinsatz
□ / PReparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
	□ / ঐ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 03.00_17	□ / Zündkerzen
bei km-Stand: 20158	□/ ð
Rechnungsnummer:	□/ y
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
126 / 49271	126 / 49271
Volkswagen Zentrum	Volkswagen Zentrum
Osnabrück	Osnabrück
49078 Osnabrück	49078 Osnabrück
Stempel des Eachbetriebs 11	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
	16 (1
oder am (Datum): 02/18	am (Datum):
oder 202	oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Ø Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
/□ Inspektion	□ / ☐ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Ø Dieselkraftstofffilter
□ / mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / ☐ Getriebeöl: DSG [®] , ATF
□ / LongLife Motoröl verwendet	□ / the Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
	口/戊 Luftfiltereinsatz
□ / Reparaturempfehlung	口/角 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ /Д Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13, 2, 18	□ / ß Zahnriemen
osinise darongoramicam. y	□ / p Zündkerzen
bei km-Stand: 37624	_/
Rechnungsnummer: 3319	o/o
Service durchgeführt von: 126 / 49271	LongLife Mobilitätsgarantie: 126 / 49271
Volkswagen Zentrum Osnabrück	Volkswagen Zentrum Osnabrück
49078 Osnabrück	49078 Osnabrück
Stempel des Fachbetriebs 3	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten
am (Datum):	2 15
oder	oder
bei (km-Stand):56258	bei (km-Stand): 6000

<