



Serviceplan Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------|
| 1 | WVWZZZ3C z HE069832 3G5 48X | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PASSAT Var. HLBMT 140 kW TDI M6F | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DFC A QEY LC9X----- TO | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>B0A</td> <td>F94</td> <td>G0K</td> <td>H4H</td> <td>J0B</td> <td>DE5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>2ZH</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S1</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L33</td> <td>OYE</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table> | | B0A | F94 | G0K | H4H | J0B | DE5 | | - | 1AT | 1G0 | 2ZH | | 5RQ | 5SL | TR1 | - | 3S1 | 8TB | QI6 | | I8E | 8GU | | 8RM | | 1ZA | L33 | OYE | G01 | 7MM | | <input type="checkbox"/> |
| | B0A | F94 | G0K | H4H | J0B | DE5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 1AT | 1G0 | 2ZH | | 5RQ | 5SL | TR1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 3S1 | 8TB | QI6 | | I8E | 8GU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8RM | | 1ZA | L33 | OYE | G01 | 7MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

| | |
|---|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>10/16</i></p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;">  <p>141/31232 VW Zentrum Seitz 87435 Kempten</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p><i>18.10.2016</i></p> <p>Volkswagen Zentrum Kempten</p> <p><i>Seitz</i></p> <p>Autohandels- GmbH + Co.KG Heisinger Straße 2 87437 Kempten</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|---|---|

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 12.04.17 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 28519 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  | LongLife Mobilitätsgarantie:  |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|--|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/18 oder bei (km-Stand): 58' | Pollenfilter am (Datum): 04/18 oder bei (km-Stand): 60' |

Service-Nachweis 2


| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 23.11.17 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 57234 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 923769 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  141/31232 VW Zentrum Seitz Stempel des Fachbetriebs 87435 Kempten | LongLife Mobilitätsgarantie:  141/31232 VW Zentrum Seitz Stempel des Volkswagen Partners 87435 Kempten |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/2018 oder bei (km-Stand): | BREMSEFL am (Datum): 2019 oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 22.12.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 62 264 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: 2017926352 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  141 31232 VW Zentrum Seitz 87435 Kempten | LongLife Mobilitätsgarantie:  141 31232 VW Zentrum Seitz 87435 Kempten |
| Ihre nächsten Service-Termine | |
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12.2018 oder bei (km-Stand): 92000 | Dieselfilter / Luftfilter am (Datum): 12.2018 oder bei (km-Stand): 92000 |

Service-Nachweis 4

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>11.11.19</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>87495</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  | LongLife Mobilitätsgarantie:  |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>7.11.19</i> oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit 10/21 |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: 20.03.19 | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: 117901V- | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  141/31238 VW Zentrum Seitz 87435 Kempten | LongLife Mobilitätsgarantie:  141/31232 VW Zentrum Seitz Stempel des Volkswagen Partners 87435 Kempten |

| Ihre nächsten Service-Termine | Zusatzarbeiten |
|---|---|
| Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | am (Datum): oder bei (km-Stand): |

Service-Nachweis 6

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz |
| Service durchgeführt am: <i>21.02.20</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen |
| bei km-Stand: <i>148 798</i> | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen |
| Rechnungsnummer: <i>2020903222</i> | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Service durchgeführt von:  | LongLife Mobilitätsgarantie:  |

| Ihre nächsten Service-Termine | |
|---|---|
| Service-Ereignis | Zusatzarbeiten |
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): | <i>Luft + Kraftstofffilter</i> am (Datum): <i>02/2021</i> oder bei (km-Stand): <i>10000</i> |