

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



# SERVICEPLAN



Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJK7NEOG0018! CUNA

5E569C OCT ( 1 RS

QMN LA7W-8E8E [ 135KW CUNA

EOA 1D2 7UF I8E 1P 6FF 1AT 7MM  
1N7 G07 HM4 4UP L1 B01 3QC 4X3  
J2D QI6 8C



R 17 R 18 R 19

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung<sup>a)</sup>

30. Juni 2015 / /

Übergabeinspektion im Auftrag der



Auto & Service PIA GmbH  
Skoda-Centrum München  
Frankfurter Ring 218  
80807 München

Tel.: (089) 32 37 06-0, Fax: -78

Betriebsnr.: 5551400

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

durch

Ich bestätige, dass das oben genannte Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

ARS Altmann AG

Feierabendmühle 2

85283 Wolnzach

Betriebsnr.: 17478

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-  
verlängerung? Ja  Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung<sup>a)</sup>

Jahre: \_\_\_\_\_ oder

km: \_\_\_\_\_

bzw.

Meilen: \_\_\_\_\_

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJK7NEOG0018536
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2015-07-16

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-06-27
Laufleistung	125541 km
Auftragsnummer	227460
Mob.-Wertmarken Nr. 1/3.115.142	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Auto Gscheidle GmbH Zieglerstrasse 29 72458 Albstadt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-15
Laufleistung	96215 km
Auftragsnummer	218318
MOB Wertmarken Nr.: 1/2.578.831	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Auto Gscheidle GmbH Zieglerstrasse 29 72458 Albstadt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2017-06-01
Laufleistung	63747 km
Auftragsnummer	209350
<b>Mob.-Wertmarken Nr. 1/2.093.042</b>	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Auto Gscheidle GmbH Zieglerstrasse 29 72458 Albstadt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-06-02
Laufleistung	31360 km
Auftragsnummer	200320
<b>Mob.-Wertmarken Nr. 2801864</b>	
Durchgeführt von	Auto Gscheidle GmbH Zieglerstrasse 29 72458 Albstadt Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Übergabe-Inspektion

Datum	2015-08-04
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	Altmann
Durchgeführt von	Auto & Service PIA GmbH Frankfurter Ring 218 80807 München Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)