



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3CZHP018358										CRLB			
	3G525Y													
2	3G525Y PASSAT Var.										TLBMT		110 KW	
	QMM LI7F										TO		TDI D6F CRLB	
3	X0A B0A F85 G1A H3Y J2D DN4 Q1A													
	VOA 1AT 1G8 1XX										5RQ 5SL		TR1	
	— 3S2 8T8 Q16										I8E 8GU			
	1ZA L34 0YB G01 7MM													
4	1JA													

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: kaufmann. Autohaus Kaufmann GmbH Rheingastr. 130, 65719 Hofheim Tel. 06192 / 20 75-0, Fax 3 69 19 10.1.17 Stempel des Volkswagen Partners	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} kaufmann. Autohaus Kaufmann GmbH Rheingastr. 130, 65719 Hofheim Tel. 06192 / 20 75-0, Fax 3 69 19 12.1.17 Stempel des Volkswagen Partners
--	--

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschwefelfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.06.17	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 30144	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von: 142 / 72311 WEBER GmbH & Co. KG 97944 Boxberg	LongLife Mobilitätsgarantie: 142 / 72311 WEBER GmbH & Co. KG 97944 Boxberg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/18 oder bei (km-Stand): 11.000	 am (Datum): oder bei (km-Stand): 6000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.12.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 59 413	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 142 / 72311	☐
Service durchgeführt von: WEBER GmbH & Co. KG 97944 Boxberg	142 / 72311 LongLife Mobilitätsgarantie: WEBER GmbH & Co. KG 97944 Boxberg
Stempel des Fachbetriebs: 	Stempel des Volkswagen Partners: 

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12/18 oder bei (km-Stand): 11. Auszug	 am (Datum): oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschmutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.05.18	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 88445	☐ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
142 / 72311 WEBER GmbH & Co. KG 97944 Boxberg	142 / 72311 WEBER GmbH & Co. KG 97944 Boxberg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/2019 oder bei (km-Stand): 100000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschneefilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.09.2018	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 119458	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 142/72311 50860	☒ / ☐142/72311
Service durchgeführt von: GmbH & Co. KG 97944 Boxberg	LongLife Mobilitätsgarantie: GmbH & Co. KG 97944 Boxberg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/2019 oder bei (km-Stand): 150000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneckenöl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 01.02.2019	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 149 532	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 142 / 72311	☒
Service durchgeführt von: V. BIER	LongLife Mobilitätsgarantie:
GmbH & Co. KG	V. BIER
97944 Bonberg	GmbH & Co. KG
	97944 Bonberg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02/2020 oder bei (km-Stand): el. Anzeige	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschwefelfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldekupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.06.19	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 191 373	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 35337	☒ / ☐
Service durchgeführt von: WEBER GmbH & Co. KG 97944 Boxberg	LongLife Mobilitätsgarantie: WEBER GmbH & Co. KG 97944 Boxberg
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/20 oder bei (km-Stand): 210000	Bremsflüssigkeit am (Datum): 01/20 oder bei (km-Stand):