

SIMPLY CLEVER



SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

0800 - 44 242 44

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.																																																	
Typbeschreibung	 TMBLE93T5B9033728 CFFB																																																
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode	 3T538X SUP. CO CR DPF 4X4 MTZ 6Q6Q TH 103KW CFFB																																																
Mehr-Ausstattung	<table border="0"> <tr><td>E0A</td><td>1D0</td><td>5SL</td><td>5RQ</td><td>1KJ</td><td>6FB</td><td>1AT</td><td>3FA</td></tr> <tr><td>1N3</td><td>1NL</td><td>HGB</td><td>4UP</td><td></td><td>3NW</td><td>3QT</td><td>4X4</td></tr> <tr><td>4A3</td><td>8ZF</td><td>J0L</td><td>7AA</td><td>8GV</td><td>6Y0</td><td>9AK</td><td>9VJ</td></tr> <tr><td>7T6</td><td>8AY</td><td>8QL</td><td>8X1</td><td>4F2</td><td>B01</td><td>G15</td><td>QN0</td></tr> <tr><td>3L4</td><td>9P3</td><td>Q2A</td><td>7X5</td><td>9WB</td><td>8WD</td><td>7A0</td><td>3GN</td></tr> <tr><td>QG1</td><td>7MG</td><td>L30</td><td>7P1</td><td>F0A</td><td>2UA</td><td>3S9</td><td></td></tr> </table>	E0A	1D0	5SL	5RQ	1KJ	6FB	1AT	3FA	1N3	1NL	HGB	4UP		3NW	3QT	4X4	4A3	8ZF	J0L	7AA	8GV	6Y0	9AK	9VJ	7T6	8AY	8QL	8X1	4F2	B01	G15	QN0	3L4	9P3	Q2A	7X5	9WB	8WD	7A0	3GN	QG1	7MG	L30	7P1	F0A	2UA	3S9	
E0A	1D0	5SL	5RQ	1KJ	6FB	1AT	3FA																																										
1N3	1NL	HGB	4UP		3NW	3QT	4X4																																										
4A3	8ZF	J0L	7AA	8GV	6Y0	9AK	9VJ																																										
7T6	8AY	8QL	8X1	4F2	B01	G15	QN0																																										
3L4	9P3	Q2A	7X5	9WB	8WD	7A0	3GN																																										
QG1	7MG	L30	7P1	F0A	2UA	3S9																																											

Datum der Fahrzeugübernahme:

--	--	--	--	--

Stempel und Unterschrift
des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
ßem Zustand übernommen
habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewähr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.


Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum:	28.03.2013		km-Stand:	10833	
Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

Service d

SIMPLY CLEVER ŠKODA



50823 KÖLN

AUTOHAUS
FLISCHHAUER
2 Jahre Mobilitätsgarantie
FRÖBELSTRASSE 15
50823 KÖLN
Tel. 0221 / 1694527

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 13.10.14

km-Stand: 26983

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ja nein

Inspektions-Service ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ja nein

Alle 60 000 km ja nein

Alle 90 000 km ja nein

Zündkerzenwechsel ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel ja nein

Kraftstofffilterwechsel ja nein

Zahnriemenwechsel ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ja nein

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

Halder-Ölwr.

Service durchgeführt:



Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: <u>18.5.15</u>		km-Stand: <u>35587</u>		
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zusätzlich				
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		



SKODA

2 Jahr Mobilitätsgarantie.

TMB: LE 9 275 310 3728

547910
SCHETTER
581 Mainz

1644255
SAD 5196/201 Stand: 01/2014

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 65000

Datum: 18.5.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 24.06.19	km-Stand: 60192
Durchgeführt wurde:	ja nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zusätzlich	
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	ja nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: _____

2/3.053.978

SAD51968301 Stand: 08/2016

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 90189

Datum: 06.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: <u>8078</u>	 Autohaus Dinnebier GmbH Servicecenter Ku'damm Kurfürstendamm 106 • 10711 Berlin Tel.: 030 / 894087-300 • Fax: 030 / 894087-321 Skoda - Servicepartner Hot-Nr.: 622034 <i>[Signature]</i> Stempel Škoda Servicepartner
Datum: <u>14.05.2012</u>	
Bemerkungen: <u>Aktion GGF1 durchgeführt</u>	

km-Stand: _____	Stempel Škoda Servicepartner
Datum: _____	
Bemerkungen: _____	