



Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta



Serviceplan:
CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta
Stand: 06.08.2013
Deutsch: 11.2013
Artikel-Nr.: 142.5D3.PKW.01



1425D3PKW01

5.032014

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service


1	WVG ZZZ	5N	z	EW115216	
2	5N2	03X			
3	Tiguan	2.0BMT	TREND		
4	103	KW	TDI	M6F	
5	CFFB	LC9XL	-----	NFZ	DM
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieseleinspritzfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: bei km-Stand: <u>30512</u>	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer: <u>#269225</u>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
	123/38393
	SCHMIDT + KOCH
	GmbH
	Stresemannstraße 1-7
	28207 Bremen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Weicher Servicezusatzumfang ist als nächster erforderlich? am (Datum): <u>01.05.2017</u>
oder
bei (km-Stand): <u>60512</u>



ETR-049

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag
- Mängel festgestellt?
- Ja:
- Nein:



Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getrieböd: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkopplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Lufiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 13.01.2016	
bei Km-Stand: 63.386	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:  123/38393 SCHMIDT + KOCH GmbH Stresemannstraße 1-7 28207 Bremen Stempel des Fachbetriebs

<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Weicher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
Ihr nächster Service-Termin	

142.5D3.PKW.01




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

▽


Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 12.07.2016	
bei km-Stand: 93775	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Oldenburg GmbH Bremen Heerstraße 1 26135 Oldenburg Telefon: 0441/21010-100 Telefax: 0441/21010-6177 Betriebsnummer: 123/21377 Stempel des Volkswagen Partners	

<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
Stempel des Fachbetriebs	



Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebefluid: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <i>10.08.17</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei Km-Stand: <i>121 735</i>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
Stempel des Fachbetriebs	
 126 / 49271 Volkswagen Zentrum Osnabrück 49078 Osnabrück 10	
Stempel des Volkswagen Partners	
 126 / 49271 Volkswagen Zentrum Osnabrück 49078 Osnabrück 10	

Ihr nächster Service-Termin
 nach Service-Intervall-Anzeige
 oder
 am (Datum): *08/18*
 oder
 bei (km-Stand): *151 735*

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich? <i>JreC...</i>
am (Datum):
oder bei (km-Stand):

Autotest abgenommen

142.5D3.PKW.01

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer
 Beule/Delle
 Korrosion
 Steinschlag

Mängel festgestellt?

Ja:

Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs