Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
14. Okt. 2016	18.10.16
Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.-Nr. 136 456 16 Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe Tel. 0721-3840-0	Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr. Nr.: 136.45616 Am Durlacher Tor 76131 Karlsruhe Tel. 0721-3840-0
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1.08.17		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 30 851		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0 Stempel des Fachbetriebs		Longlife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 08118 **oder** bei (km-Stand): 60 000	Staub- und Pollenfilter am (Datum): 10 2018 **oder** bei (km-Stand): 60 000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☑	Ölwechsel-Service	☐ / ☐	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.6.18		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 59852		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 7860		☐ / ☑	.....
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 6.19 **oder** bei (km-Stand): 90000	BF, LF, KF am (Datum): 10.19 **oder** bei (km-Stand): 90000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	Ölwechsel-Service	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	Inspektion	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.3.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 93878		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer:		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH Betr.Nr.: 136 64319 Durmersheimer Str. 149 76189 Karlsruhe Telefon: (0721) 57099-0 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 3.20 **oder** bei (km-Stand): 123000	PF, DSG, BF am (Datum): 10.19 **oder** bei (km-Stand): 120 000

Skenováno pomocí CamScanner

Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE070739
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2016-10-31

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-11-28
Laufleistung	124443 km
Auftragsnummer	24971
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Getriebeöl ✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	VW-Z Karlsruhe Durmersheimer Straße 149 76189 Karlsruhe Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Skenováno pomocí CamScanner