



Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3CZHP024401	CRLB	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G545Y		
2	<input type="checkbox"/>	3G545Y PASSAT Var.	HLBMT 110 KW	
	<input type="checkbox"/>	SGG LR7H	TO TDI D6F CRLB	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	X0A B0A V29 G1A H4X J2D DN4 Q4H		
	<input type="checkbox"/>	VOA 1AT 1G0 1XX	5RQ 5SL TR1	
	<input type="checkbox"/>	3FU 3S1 8T8 Q16	I8E 8GU	
	<input type="checkbox"/>	1ZA L34 0YD G01 7MM		
4	<input type="checkbox"/>	1JA		
	<input type="checkbox"/>			


BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>23.03.2017</i></p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33699 Bielefeld 124/42692</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p><i>27.03.2017</i></p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Autocenter Gaus GmbH & Co. KG 33699 Bielefeld 124/42692</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24/11/2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 34333	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Autolux Brandt GmbH Volkswagen Partner Borgwardstr. 7 28279 Bremen Telefon (0421) 83 93 20 Telefax (0421) 83 93 233 info@autolux-brandt.de *Betriebsnummer 123 2171*	Autolux Brandt GmbH Volkswagen Partner Borgwardstr. 7 28279 Bremen Telefon (0421) 83 93 20 Telefax (0421) 83 93 233 info@autolux-brandt.de *Betriebsnummer 123 2171*

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/2018 oder bei (km-Stand): 60000 am (Datum): 05/2018 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.7.18	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 66297	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #6508	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Brandt GmbH Volkswagen Partner Borgwardstr. 7 28279 Bremen Telefon (0421) 83 93 20 Telefax (0421) 83 93 233 info@autohaus-brandt.com Stempel des Fachbetriebs Triebnummer 123 2 717	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Brandt GmbH Volkswagen Partner Borgwardstr. 7 28279 Bremen Telefon (0421) 83 93 20 Telefax (0421) 83 93 233 info@autohaus-brandt.com Stempel des Volkswagen Partners Triebnummer 123 2 717

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7.12.0 oder bei (km-Stand): 96297 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.02.19		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen
bei km-Stand: 94775		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Zündkerzen
Auftrag Rechnungsnummer: 2019001509		<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Wiederblätter vo.
Service durchgeführt von: Autohaus Brandt GmbH Volkswagen Partner Borgwardstr. 7 28279 Bremen Telefon (0421) 83 93 20 Telefax (0421) 83 93 233 info@autohaus-brandt.com Betriebsnummer 123 21717		Original-Mobilitätsgarantie Autohaus Brandt GmbH Volkswagen Partner Borgwardstr. 7 28279 Bremen Telefon (0421) 83 93 20 Telefax (0421) 83 93 233 info@autohaus-brandt.com Betriebsnummer 123 21717	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.09.19	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 177436	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 253078043	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Schneekette
Service durchgeführt von: Autohaus Brandt GmbH Volkswagen Partner Borgwardstr. 7 23279 Bremen Telefon (0421) 83 93 20 Telefax (0421) 83 93 233 info@autohaus-brandt.com Betriebsnummer 123 217 17	Autohaus Brandt GmbH Volkswagen Partner Borgwardstr. 7 23279 Bremen Telefon (0421) 83 93 20 Telefax (0421) 83 93 233 info@autohaus-brandt.com Betriebsnummer 123 217 17

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.01.20	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen, Keilriemen, Kurbelwellenlager
bei km-Stand: 144587	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: Autohaus Brandt GmbH	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner Borgwardstr. 7 28279 Bremen Telefon (0421) 83 93 20 Telefax (0421) 83 93 233 info@autohaus-brandt.com Stempel des Fachbetriebs Betriebnummer 123 21717	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): am (Datum):
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHP024401
Typbezeichnung	PASSAT Var. HLBMT 110 TDID6F
Datum der Auslieferung	2017-03-28

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2020-03-26
Laufleistung	152517 km
Auftragsnummer	2020006069
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autocenter Gaus GmbH & Co. KG Dingerdisser Straße 1 33699 Bielefeld Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Zusatzarbeiten

Datum	2020-01-23
Laufleistung	144587 km
Auftragsnummer	2020000644
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Zahnriemen
Durchgeführt von	Autohaus Brandt GmbH Borgwardstraße 7 28279 Bremen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)