Serviceplan
Volkswagen
Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z HE049406
3G5 38X

2 PASSAT Var. CLBMT
140 kW TDI M6F

3 DFC A QEY
LI7F-------- TO

4 B0A F86 G0K HI1 J2D DE5
– 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1
– 3S2 8TB QI6 I8E 8GU
8RM 1ZA L34 0YC G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a]
Vevis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 14.09.2016	Vevis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.4.2017		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 29 837		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: A.N. 70894		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: Schmidt & Söhne Aschersleben GmbH & Co. KG Siemensstraße 1 · 06449 Aschersleben ☎ (03473) 87 33-0 · Fax: 87 33-55 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: VW - PKW 124 / 77178 Autohaus Schmidt & Söhne ASL GmbH & Co. KG 06449 Aschersleben Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Insp. + Öl
oder	
am (Datum): lt. Anzeige	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 60.000 km	bei (km-Stand): 60.000 km

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20. 11. 2017		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 59 133		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 28 497		☐ / ☒	.....
Service durchgeführt von: Schmidt & Söhne Aschersleben GmbH & Co. KG Siemensstraße 1 · 06449 Aschersleben ☎ (03473) 87 33-0 · Fax: 87 33-55 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: VW - PKW 124 / 77178 Autohaus Schmidt & Söhne ASL GmbH & Co. KG 06449 Aschersleben Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): lt. Anzeige **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): 90 000 km

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.02.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 120114		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: AN 43701		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Schmidt & Söhne Aschersleben GmbH & Co. KG Siemensstraße 1 • 06449 Aschersleben ☎ (03473) 97 33-0 • Fax: 97 33-55 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: VW - PKW 124 / 77178 Autohaus Schmidt & Söhne ASL GmbH & Co. KG 06449 Aschersleben Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum):	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ / ☒	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☒ / ☐	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☒	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☐ / ☒	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.10.19		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 152107		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: AN 61431		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Schmidt & Söhne Aschersleben GmbH & Co. KG Siemensstraße 1 • 06449 Aschersleben ☎ (03473) 87 33-0 • Fax: 87 33-55 Stempel des Fachbetriebs		LongLife-Mobilitätsgarantie: VW - PKW 124 / 77176 Autohaus Schmidt & Söhne ASL GmbH & Co. KG 06449 Aschersleben Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 10/2020 **oder** bei (km-Stand):	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): .....

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 29.8.17	km-Stand: 63532
Bemerkungen: Aktion 4667	VW - PKW 124 / 77178 Autohaus Schmidt & Söhne ASL GmbH & Co. KG 06449 Aschersleben Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner