



**Serviceplan**  
**Volkswagen**  
Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

|   |  |
|---|--|
| 1 | WVWZZZ3C z HE005758<br>3G5 48Y   |
| 2 | PASSAT Var. HLBMT<br>140 kW TDI D6F  |
| 3 | DFC A RVT<br>LC9X TO   |
| 4 | BOA F94 G1A H4H J2D DE5<br>- 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1<br>- 3S1 8TB QI6 I8E 8GV<br>8RM 1ZA L14 OYC G02 7MM |

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

|   |   |
|---|---|
| <p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:<br/><i>15.06.2016</i></p> <p><b>Volkswagen Zentrum Fulda<br/>GmbH &amp; Co. KG</b><br/>         Leipziger Straße 151<br/>         36039 Fulda<br/>         Telefon: +49 661 6007-0<br/>         Telefax: +49 661 6007-799<br/>         fulda.vw@atwart-weber.de<br/>         Service-Nummer: 143 27570</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> | <p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup><br/><i>23.06.2016</i></p> <p><b>Volkswagen Zentrum Fulda<br/>GmbH &amp; Co. KG</b><br/>         Leipziger Straße 151<br/>         36039 Fulda<br/>         Telefon: +49 661 6007-0<br/>         Telefax: +49 661 6007-799<br/>         fulda.vw@atwart-weber.de<br/>         Betriebsnummer: 143 27570</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p> |
|---|---|

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

# Service-Nachweis 1

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:  |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: 02.01.16  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: 29.998   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: 33.001.03955  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....   |
| Service durchgeführt von:<br><br>Stempel des Fachbetriebs<br>Autohaus<br>Hermisdorfer Kreuz | LongLife Mobilitätsgarantie:<br><br>Stempel des Volkswagen Partners<br>Autohaus<br>Hermisdorfer Kreuz |
| <b>Ihre nächsten Service-Termine</b>   |   |
| <b>Service-Ereignis</b>  | <b>Zusatzarbeiten</b>   |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): 01.2018<br>oder<br>bei (km-Stand): N/A   | ..... Polleuf .....<br>am (Datum): 06-2018<br>oder<br>bei (km-Stand): 60.000  |

## Service-Nachweis 2

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:  |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzventil   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz   |
| Service durchgeführt am: <b>20.06.17</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen   |
| bei km-Stand: <b>57429</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer:  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....   |
| Service durchgeführt von: <br><b>50/79677</b><br>Autohaus<br>Zemmsdorfer Kreuz | LongLife Mobilitäts-Garantie: <br><b>50/79677</b><br>Autohaus<br>Zemmsdorfer Kreuz |
| Stempel des Fachbetriebs  | Stempel des Volkswagen Partners   |

| Ihre nächsten Service-Termine  |   |
|--|---|
| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten  |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): <b>06/18</b><br>oder<br>bei (km-Stand): <b>n. S.I.A.</b> | <b>Inspektion</b><br>am (Datum): <b>06/18</b><br>oder<br>bei (km-Stand): <b>n. S.I.A.</b> |

# Service-Nachweis 3

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung  | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz                    |
| Service durchgeführt am: 04.06.18   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| bei km-Stand: 87547   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen  |
| Rechnungsnummer: 510049568<br>Petschallies Volkswagen Partner   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> .....   |
| Service durchgeführt von:<br>Volkswagen Partner<br>Eulenkrugstr. 59/61<br>22395 Hamburg<br>Telefon (040) 603 145-0<br>Telefon (040) 603 145-55<br>v.w.kauf@petschallies.de<br>Betriebsnummer: 123 45080 | LongLife Mobilitätsgarantie:<br><b>Mobilitätsgarantie</b><br><b>123/45080</b><br>Stempel des Volkswagen Partners |

| Ihre nächsten Service-Termine  |  |
|--|--|
| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten   |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): 06/2018<br>oder<br>bei (km-Stand): 17547 | Inspektion<br>am (Datum): 06/2018<br>oder<br>bei (km-Stand): 17547 |



# Service-Nachweis 5

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                                 | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter          |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF           |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                         | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl               |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                |
| <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz               |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)      | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: <b>M.M.19</b>  | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                      |
| bei km-Stand: <b>175461</b>   | <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                      |
| Rechnungsnummer: <b>Petschallies Volkswagen GmbH</b>  | .....  |
| Service durchgeführt von: <b>Volkswagen Partner</b>   | LongLife Mobilitätsgarantie:   |
| <b>22395 Hamburg</b>  | <b>Mobilitätsgarantie</b>  |
| <b>Telefon (040) 603 145-55-0541</b>  | <b>123/45080</b>   |
| <b>Telefon (040) 603 145-55-5511</b>  |  |
| <b>Telefon (040) 603 145-55-5511</b>  |  |
| <b>volksdorf@petschallies.de</b>  |  |
| <b>22395 Hamburg</b>  |  |
| <b>Betriebsnummer: 123 45080</b>  |  |
| Stempel des Fachbetriebs  | Stempel des Volkswagen Partners  |
| <b>Volkswagen Partner</b><br>Geschäftsführer: Dieter Petschallies   |  |
| Ihre nächsten Service-Termine   |  |
| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten   |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige  | <b>Yuspelken in Ölwechsel</b>  |
| oder  |  |
| am (Datum): <b>M.12.2020</b>  |  |
| oder  | am (Datum): <b>M.12.2020</b>   |
| bei (km-Stand): <b>175461</b>   | bei (km-Stand): <b>175461</b>  |