

# **Serviceplan** Volkswagen

Serviceplan Deutschland



### Fahrzeugdatenträger

1 2 3	WVWZZZ3C z HE102676 3G5 35Y PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D6F CRL B QMM	
	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI D6F	377-2507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: <sup>a)</sup>
Autohaus Klein GmbH Volkswagen Partner	Autohaus Klein GmbH Volkswagen Partner
Eichenweg 1 07616 Petersberg Telefan (036691) 75 70 Telefax (036691) 75 730 info@ah-klein.de Betriebsnummer 150 79740	Eichanwag 1 07616 Fetersberg Telsfon (036691) 75 70 Telsfox (036691) 75 730 info@ah-klein.de Betriebsnummer 150 79740
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
(/ 🗆	Ölwechsel-Service	AdBlue®
x/ 🗆	Inspektion	□/ → Bremsflüssigkeit
<b>(</b> / 🗆	mit Motorölwechsel	□ / <b>P</b> Dieselkraftstofffilter
) <b>X</b>	mit erweitertem Inspektionsumfang	□/☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
<b>(</b> / 🗆	LongLife Motoröl verwendet	□ / 🖳 Haldexkupplung: Öl
	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / N Keilrippenriemen
- / <b>X</b>	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / □ Luftfiltereinsatz
1 <b>X</b>	Reparaturempfehlung	□ / □ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- / <b>*</b>	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/♀ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service (	durchgeführt am: 25.09,2017	□/Ç⁄ Zahnriemen
bei km-S		D/G/ 35-41
	20090	□/□ Zündkerzen
	ngsnummer: Auftre 28904	
Service	durchgeführt von:  HERCHER Gute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68a: 01587 Riesa	LongLife Mobilitätsgarar  Gute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH
Service Stempe	durchgeführt von:  HERCHER Gute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68a - 01587 Riesa  Telefax: (0350)	Cute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68a · 01587 Riesa Telefax: (03525)72 45-99
Service Stempe	durchgeführt von:  HERCHER Gute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68 a · 01587 Riesa Idesona (03525) 72 45 - 99	Cute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68a · 01587 Riesa Tel Sterm pælzdesz Velkswagen Partners Telefax: (03525) 72 45 - 99 Betriebsnummer 22325 3
Stempe Ihre nä	Cute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68a · 01587 Riesa Telefax: (03525) 72 45 - 99 Betriebsnummer 22325 ine 3	Cute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68a · 01587 Riesa Telefax: (03525)72 45-99
Stempe Ihre näce Service Oder	Cute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68 a. 01587 Riesa Telefax: (03525) 72 45-99  Petriebsnummer 22325ine 3  Fereignis	Cute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68a · 01587 Riesa Tel Sterm pedates Viglik swagen Partners Telefax: (03525)72 45-99 Betriebsnummer 22325 3  Zusatzarbeiten
Stempe Ihre näce Service Oder	Cute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68 a. 01587 Riesa Idexona (03525) 72 45-99 Betriebsnummer 22325ine 3  Ereignis  Service-Intervall-Anzeige	Cute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 68a · 01587 Riesa Tel Sterm pælzdesz Velkswagen Partners Telefax: (03525) 72 45 - 99 Betriebsnummer 22325 3

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
⊒/ <b>X</b>	Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®	
<b>X</b> 0	Inspektion	□ / <b>b</b> Bremsflüssigkeit	
×-	mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter	
۵/ <b>پر</b> /	mit erweitertem Inspektionsumfang	□/Ò Getriebeöl: DSG®, ATF	
<b>X</b> o	LongLife Motoröl verwendet	□ / ► Haldexkupplung: Öl	
	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen	
	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz	
	Reparaturempfehlung	□ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
n/¥	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service d	urchgeführt am: $8.10.18$	□ / Zahnriemen	
bei km-S	tand: 87375	□ / Å Zündkerzen	
Rechnun	gsnummer: 16/11. 39 588	o/o	
	Volkswagen Partner HERCHER Guie Fahrt GmbH Hauptstraße 63 a · 01587 Riesa des Fachbetriebs 72 45 - 0 Teiclas: (12325) Betriebshummer 22325	LongLife Mobilitätsgarant e:  Gute Fahrt  Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH  Hauptstraße 63a : 01587 Riesa Telcion tempe, dess Volkswagen Partners Tolefax: (03525)72 45-99	
Ihre näc	hsten Service-Termine	Betriebsnummer 22325 1	
Service-	Ereignis	Zusatzarbeiten	
oder	Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand):		bei (km-Stand):	

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
۵/۵	Ölwechsel-Service	AdBlue®	
	Inspektion	□ / P Bremsflüssigkeit	
	mit Motorölwechsel	□ / • Dieselkraftstofffilter	
210	mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF	
370	LongLife Motoröl verwendet	□/□ Haldexkupplung: Öl	
0/8	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / <b>⑤</b> Keilrippenriemen	
	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / □ Luftfiltereinsatz	
	Reparaturempfehlung	□ / □ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
40	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service o	lurchgeführt am: 03.06-14	□/兄 Zahnriemen	
bei km-S	stand: 118879	□/ <b>및</b> Zündkerzen	
Rechnun	genummer: And Var H6358	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Service	Gute Fahrt	Cute Familie:	
	Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH	Volkswagen Partner HERCHER Gute Fahrt GmbH Hauptstraße 68 a · 01587 Riesa	
Stempe	Hauptstraße 68 a · 01587 Filesa Jels Fachbettiebs 45 - 99	Telefon: (03525) 72 45-0 Telefast (03525) 72 45-99 Betriebsmillmer des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis Zu		Zusatzarbeiten	
	Service-Intervall-Anzeige		
am (Dat	um):	am (Datum):	
oder 1 3 3		oder (COOO)	
oder am (Datum):		bei (km-Stand):	

Ja / Nein.	Durchgeführt wurde:	Ja / Neir	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<b>À</b> \\ \o	Ölwechsel-Service	0/0	AdBlue®
<b>d</b> /0	Inspektion	<b>A</b> /0	Bremsflüssigkeit
<b>9</b> // a	mit Motorölwechsel	0/1	Dieselkraftstofffilter
/بِ/	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/0/	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
	LongLife Motoröl verwendet	0/9	Haldexkupplung: Öl
0/18	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ <b>/</b> 2	Keilrippenriemen
<b>y</b> /10	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	u/@/	Luftfiltereinsatz
0/9	Reparaturempfehlung	u/d	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
016	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<b>≅</b> √□	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service d	urchgeführt am: ${\it O3.01.2024}$	<b>2</b> /6	Zahnriemen
bei km-S	tand: 149.136	0/2	Zündkerzen
Rechnun	gsnummer: 18300	۵/۵	
Service d	urchgeführt von:  Hamburg Gnwick	<b>3</b>	LongLife Mobilitatsgarantie:
	Setricle Glinde Glinder Weg 2		Batriob: Glinda
	2000 linda		Glinder Wag 2 21509 Glinde
	Telefon (040) 72 77 #2-0		Taleton (040) 72 77 92-0
Stempel	des Fachbetr <b>iels</b> sox ( <del>9</del> 40) 72 77 92-20		Stempel des Volkswagen Partners
	info@voll.swagen-hamburg.de		into Obrathawagan dipudanta 🐴
		Pertner-Nt.: 123 45:01	
		Zusatzarb	peiten
oder	ervice-Intervall-Anzeige		
am (Dati	ım): 112021	am (Datur	m): 417020
oder		oder	
bei (km-Stand): 180000		bei (km-Stand): 180,000	