



**Serviceplan**  
**Volkswagen**  
Deutschland



# Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z HE003992											
	3G5 35X											
2	PASSAT Var. CLBMT											
	110 kW TDI M6F											
3	CRL B					QFZ						
	LC9A					TO						
4		BOA	F86	G0K	H3Y	J2D	DN4					
	-	1AT	1G8	2ZH		5RQ	5SL	TR1				
	-	3S2	8TB	Q16		I8E	8GU					
	8RM		1ZA	L33	0YB	G01	7MM					

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:  
**Übergabeinspektion im Auftrag von**  
**Gottfried Schultz GmbH & Co. KG**  
 durch  
**Helf Automobil-Logistik GmbH**  
 Stauderstr. 193-197  
 45327 Essen  
 133 18095  
 23.06.16

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup> 1.7.16  
**GOTTFRIED SCHULTZ**  
 GmbH & Co. KG  
 Ruhrorter Str. 13-15 · 45478 Mülheim  
 Tel. 0208/5 99 00-0 · Fax 0208/5 99 00-759

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

a) In nachdem was zuerst eintritt

# Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Halde-Kupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>20.2.17</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>30082</b>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>Autozentrum Vogt GmbH Volkswagen Partner</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <b>Autozentrum Vogt GmbH Volkswagen Partner</b>
Service durchgeführt an: <b>Industriestraße 37 74357 Bönningheim Telefon +49 7143 8841-0 Telefax +49 7143 8841-20 info@autozentrum-vogt.de www.autozentrum-vogt.de</b>	Ihre Servicegarantie: <b>Industriestraße 37 74357 Bönningheim Telefon +49 7143 8841-0 Telefax +49 7143 8841-20 info@autozentrum-vogt.de www.autozentrum-vogt.de</b>
Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 136 25313	Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 136 25313

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): .....	<b>Inspektion</b> am (Datum): <b>02.1.18</b>
oder bei (km-Stand): .....	oder bei (km-Stand): <b>60000</b>

# Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.10.17	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59341	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungszahl: Autozentrum Vogt GmbH Volkswagen Partner	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Autozentrum Vogt GmbH Volkswagen Partner
Service durchgeführt von: Industriestraße 37 74357 Bönningheim Telefon +49 7143 8841-0 Telefax +49 7143 8841-20 info@autozentrum-vogt.de www.autozentrum-vogt.de	Industriestraße 37 74357 Bönningheim Telefon +49 7143 8841-0 Telefax +49 7143 8841-20 info@autozentrum-vogt.de www.autozentrum-vogt.de
Stempel des Fachbetriebs: Betriebsnummer 136 25313	Stempel des Fachbetriebs: Betriebsnummer 136 25313
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/18 oder bei (km-Stand): 90.000	..... am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): 90.000

# Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.05.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 89.035	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>Autozentrum Vogt GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <b>Autozentrum Vogt GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b>
Service durchgeführt von: Industriestraße 37 74357 Bönningheim Telefon +49 7143 8841-0 Telefax +49 7143 8841-20 info@autozentrum-vogt.de www.autozentrum-vogt.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Industriestraße 37 74357 Bönningheim Telefon +49 7143 8841-0 Telefax +49 7143 8841-20 info@autozentrum-vogt.de www.autozentrum-vogt.de Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Autozentrums: <b>Betriebsnummer 136 25313</b>	Stempel des Volkswagen Partners: <b>Betriebsnummer 136 25313</b>
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.12.0 oder bei (km-Stand): 120.000	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit am (Datum): 07.19 oder bei (km-Stand): .....

# Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.1.19	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 148914	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4072293	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
<b>Autozentrum Vogt GmbH</b> Service durchgeführt von: <b>Volkswagen Partner</b> Industriestraße 37 74357 Bönningheim Telefon +49 7143 8841-0 Telefax +49 7143 8841-20 Stempel des Fachbetriebs Info@autozentrum-vogt.de	<b>Autozentrum Vogt GmbH</b> LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Volkswagen Partner</b> Industriestraße 37 74357 Bönningheim Telefon +49 7143 8841-0 Telefax +49 7143 8841-20 Stempel des Fachbetriebs Info@autozentrum-vogt.de

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsfl.
oder	
am (Datum): 01/20	am (Datum): 07/19
oder	oder
bei (km-Stand): 148914	bei (km-Stand): /



Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZHE003992
Typbezeichnung	PASSAT Var. CLBMT 110 TDIM6F
Datum der Auslieferung	2016-07-04

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-10-11
Laufleistung	149766 km
Auftragsnummer	4079977
Durchgeführt von	Autozentrum Vogt GmbH Industriestraße 37 74357 Bönningheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Zusatzarbeiten**

Datum	2019-07-12
Laufleistung	140701 km
Auftragsnummer	4077227
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Autozentrum Vogt GmbH Industriestraße 37 74357 Bönningheim Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)