



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3CZGP025686 DFCA
3G548Y
2 3G548Y PASSAT Var. HLBMT 140 KW
QMN LD3Y TO TDI D6F DFCA
3 X0A B0A F94 G1A H4H J2D DE5 Q4H
V0A 1AT 1G3 1XX 5RQ 5SL TR1
3FU 3S1 8T8 QI6 I8E 8GV
1ZA L35 0YD G01 7MM

4 1JA

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

25. JAN. 2016



Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

26. FEB. 2016



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.12.2016	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 16.12.16	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 10223	☐
Service durchgeführt von:  Service 133/51 489 GOTTFRIED SCHULTE 3540 Dormagen	LongLife Mobilitätsgarantie: Service 133/51 489 GOTTFRIED SCHULTE 3540 Dormagen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☐ nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):

Zusatzarbeiten

.....
am (Datum):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.9.2017	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 58830	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsummer: Auftrag 14728	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  Service 133/51 489 GOTTFRIED SCHULTZ 41540 Dormagen	LongLife Mobilitätsgarantie:  Service 133/51 489 GOTTFRIED SCHULTZ 41540 Dormagen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige
oder

am (Datum): 9.18

oder

Zusatzarbeiten

Bremse
am (Datum): 2.18

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselpartikelfilter
☐ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.7.18	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 91585	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  Service 133/51 489 GOTTFRIED SCHULTZ 41540 Dormagen Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  Service 133/51 489 GOTTFRIED SCHULTZ 41540 Dormagen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschutzmittel
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.02.2019	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 119151	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auftrag 22148	☐ / ☐
Service durchgeführt	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Service 133/51 489 GOTTFRIED SCHULTZ 41540 Dormagen	 Service 133/51 489 GOTTFRIED SCHULTZ 41540 Dormagen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02.2020 oder bei (km-Stand): 150.000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):