

Serviceplan

Volkswagen Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3CZGP024407 DFCA J
2	3G548X PASSAT Var. HLBMT 140 KW QEY LC9X TO TDI M6F DFCA
3	X0A B0A CJ2 G0K H4X J2D DE5 Q4H V0A 1AT 1G0 2ZH
4	1JA
É	BIT-086

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung: 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 27, 01. Auto Zantrum Nürmberg - Feser GmbH Holeterstrause 8-10 90441 Nürmberg Telefon: 0911/4236-0 Telefox: 0311/4238-170 Händlernummer: 136/5093 9	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a) OZ. OZ. ZO/6 Auto Zentrum Nürnberg - Faser GmbH Heisteratrasse 6-10 90441 Nürnberg Telefon: 0911/4236-0 Telefax: 0811/4236-170 Händlernummer: 136/5098 9			
	1			

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
fi/□ Ölwechsel-Service	□/ AdBlue [®]
/ Inspektion	□ / □ Bremsflüssigkeit
p / □ mit Motorölwechsel	□ / p Dieselkraftstofffilter
□ / 1 mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 邶 Getriebeöl: DSG [®] , ATF
□ / □ LongLife Motoröl verwendet	□ / ☐ Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / ₩ Keilrippenriemen
□ / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / □ Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	□ / 🖟 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / → Staub- und Pollenfiltereinsatz
	□ / Zahnriemen
Service durchgeführt am: /8_1.17	□ / t Zündkerzen
bei km-Stand: 32011	o/o
Rechnungsnummer:	o/o
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Nûmberg-Feser Gre	Staborg - Pecor Care
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:			
□ / Ø Ölwechsel-Service	□/			
☑ Inspektion	□ / d Bremsflüssigkeit			
du mit Motorölwechsel	□ / 🛕 Dieselkraftstofffilter			
pd+□ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Ø Getriebeöl: DSG [®] , ATF			
Ar/ □ LongLife Motoröl verwendet	□ / t Haldexkupplung: Öl			
□ / ♠ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / t Keilrippenriemen			
□ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / p Luftfiltereinsatz			
□ / Reparaturempfehlung	□ / p Reifenfüllflasche (Dichtmittel)			
(auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz			
Service durchgeführt am: 11. 10. 201)	□/ø Zahnriemen			
bei km-Stand: 6/1383	□/□ Zündkerzen			
Rechnungsnummer: 42117	0/0			
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:			
Auto Zentram Nürnberg - Feser GmbH Heisierstrasse 6-10 20441 Nürnberg ieleten 0911/4236-0 ioletax: 0911/4236-170 Stempel des Fächbetriebs 136/5098 9	Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH Heisterstrasse 6-10 90441 Nürnberg Jetafon: 0911/4236-0 Jole Text: 0911/4236-170 FStempel:des:VolkswagenPartners			
mile nachsten Sonda -				
- Treignie				
Plach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten			
am (Datum):				
oder	am (Datum):			
bei (km-Stand):	oder			

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Øi/□ Ölwechsel-Service	□/ ¹ AdBlue [®]
☑/ □ Inspektion	□ / • Bremsflüssigkeit
ば / □ mit Motorölwechsel	☐ Dieselkraftstofffilter
□ / 🇽 mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / • Getriebeöl: DSG [®] , ATF
☑ / □ LongLife Motoröl verwendet	□ / Q Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / ■ Keilrippenriemen
□ / t Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☑ / □ Luftfiltereinsatz
♥/□ Reparaturempfehlung	□ / • Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / 🕽 Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	□ / 🖸 Zahnriemen □ / 🐧 Zündkerzen
bei km-Stand: 0/25)6	o/o
Rechnungsrummer: 613034899	o/o
Service durchgeführt von: Auto Zentrum Nürnberg - Feser Gmbh Heisters assa 6-10 90441 vangberg Telefax 02144236-170 Händlernummer: 136/5098 9	LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH Heisterstrasse 8-10 90441 Norgberg Telefon: 0911/4208-0 Telefax: 0911/4238-170 Händlernummer: 136/5098 9
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
oder Service-Intervall-Anzeige	BACO
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / Siwechsel-Service	□ / 🖼 AdBlue [®]
ু⊠়া Inspektion	■ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	□ / Ď Dieselkraftstofffilter
□ /ゝ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / 💢 Getriebeöl: DSG [®] , ATF
▶ LongLife Motoröl verwendet	□ / ★ Haldexkupplung: Öl
□ / ➤ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ / ★ Keilrippenriemen
▼/□ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / 🗷 Luftfiltereinsatz
□ /▲ Reparaturempfehlung	□ /座 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15. 4.19	□ / 🗷 Zahnriemen
	□ /≱ Zündkerzen
bei km-Stand: 121326	o/o
Rechnungsnummer: 2014105225	0/0
Automobile Weiden GmbH & Co. KG Stempel des Fachbetriebsuscherstr. 16	LongLife Mobilitätsgarantie: 141/20753 RSZ Automobile Weiden GmbH & Co. KG Obere Bauscherstr. 16 Stempel des Volkswagem Partners
92037 Weiden hre nächsten Service-Termine	Conference of the Association about the conference of the conferen
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder	
ım (Datum):	am (Datum):
der	oder
ei (km-Stand):	hei (km-Stand):

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
□ / X Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®		
Inspektion	□ / Bremsflüssigkeit		
mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter		
mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
LongLife Motoröl verwendet	□ /μa Haldexkupplung: Öl		
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen		
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz		
Reparaturempfehlung	□ / Keifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 20.01.20	□ / ☑ Zahnriemen □ / ☑ Zündkerzen		
bei km-Stand: 151803	□/★		
Rechnungsnummer: #########	-/ x		
Service durchgeführt von: RSZ Automobile Weiden GrnbH & Co. KG Obere Bauscherstr. 16 92637 Weiden Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: 141 / 20 753 R S Z Automobile Weiden GmbH & Co KG Obere Bauscherstr. 16 Stempel des VolksWagterPartners		
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten		
oder	Brensklunggelit.		
am (Datum):	am (Datum):		
oder	oder		
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):		