SIMPLY CLEVER

ŠKODA

BETRIEBSANLEITUNG

ŠKODA Octavia

Scanned with CamScanner

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Datum der Fahrzeugübergabe[a] ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

ŠKODA Partner

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass mir das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung? Ja ☐ Nein ☐

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung[b]

Jahre: _____ oder km: _____

bzw.

Meilen: _____

[a] Aufgrund der Anforderungen der allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, kann anstatt des Datums der Fahrzeugübergabe das Datum der Erstzulassung angegeben werden.

[b] Je nachdem, was zuerst eintritt.

TMBJJ7NE3H0148007 CRMB

5E548C OCT COM STY

SGG LF9R-1Z1Z HA 110KW CRMB

EOA 1DO 7UG I8H 1KD 6FF 1AT 7MM
1N3 GO1 H95 4UP LO6 BO1 3QC 4X3
J2D QI6 8GV

R 16 R 17

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

5E0012705AK

Scanned with CamScanner

ŠKODA

Übergabe-Inspektion

Datum	2017-01-02
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	3362
Durchgeführt von	Autohaus Feser GmbH Am Pointgraben 12 91126 Schwabach Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

ŠKODA

Rhein-Wupper Automobile
VZL GmbH & Co. KG
Robert-Blum-Str. 69
51379 Leverkusen
1075204500

Scanned with CamScanner

ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NE3H0148007
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2017-01-10

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-10-24
Laufleistung	63382 km
Auftragsnummer	76264
Mobinummer: 2/3.273.201	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Getriebeöl ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Volkswagen Zentrum Leverkusen GmbH & Co. Robert-Blum-Straße 71 51379 Leverkusen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-01-26
Laufleistung	32434 km
Auftragsnummer	71217
Mobilitätsnummer: 1/2.400.851	
Durchgeführt von	Volkswagen Zentrum Leverkusen GmbH & Co. Robert-Blum-Straße 71 51379 Leverkusen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

ŠKODA

Rhein-Wupper Automobile
VZL GmbH & Co. KG
Robert-Blum-Str. 69
51379 Leverkusen
107/5204500

Scanned with CamScanner

Wartungsliste

ŠKODA

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
62146	5E548C	KÜN-JG 196	2017-01-10
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBJJ7NE3H0148007	CRMB	91,804	EC
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
OCT.COM STY TD110/2.0A	SGG	2017	2019-9-2

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

	Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☑	☐	☐
	Signalhorn: Funktion prüfen	☑	☐	☐
	Ablaufdatum Verbandkasten 11/21 :Prüfen und Datum eintragen	☑	☐	☐
	Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 3,5 Not.	☑	☐	☐
	Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor)und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum / :Prüfen und Datum eintragen	☐	☒	☑

	Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
	Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☑	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☑	☐	☐

	Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	☑	☐	☐
	ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☑	☐	☐
	Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☐	☒	☑
	Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☐	☒	☑

	Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	☑	☐	☐
	Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 3mm	☐	☒	☐
		☐	☒	☐

Scanned with CamScanner