

SIMPLY CLEVER


ŠKODA



Serviceplan



Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer	TMBHE61Z9D2058428 CFHC	Datum der Auslieferung: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td> </tr> </table>	1	2	1	2	1	2
1	2	1	2	1	2			
Fahrzeugtyp	1Z5235 OCT. COM CR AMB	<div style="text-align: center;">  <p> SKODA AH Kühl GmbH & Co. KG Fahrzeughaus GF Süd SKODA Vertragshändler EyBelkämp 2, 38518 Gifhorn Tel. 05371/807420, Fax 05371/ </p> </div>						
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor	NFP LF9R-1Z1Z CS 103KW CFHC							
Sonderausstattung	E0A 1D0 5SJ 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA 1N3 1NL HH7 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3 4A3 8L5 JON Q16 8GU 6YO 9AK 8RM 7Q0 8DN 8QL 8X0 4K3 B01 7MG QN2 3L3 9P1 7X1 9ZG 8WB 7A0 3GN 7AA G07 L13 7P4 FOA 3S2 2UA							
_____			Stempel und Unterschrift des Verkäufers					
_____			Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit deren richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde. Unterschrift des Käufers (siehe „Angaben über den Fahrzeughalter“ Seite 2)					

Service-Nachweis

Datum: 14.01.2015 km-Stand: 12.399

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsschüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service <i>incl. Staub- / Pollenfilter</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:
 **SKODA AH Kühl GmbH & Co KG**
Fahrzeughaus GF Süd
 SKODA Vertragshändler
 Wolfsburger Straße/Eybelkamp 2
 38518 Gifhorn, Tel. 05371/807420
 Stempel des SKODA Vertragspartners
 Händler-Nr. 306170



2 Jahre Mobilitätsgarantie.

TMB: HE612972058428

2351963

SAD 51968301 Stand 01/2014

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 42.300


Datum: 01/2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: <u>04.12.15</u>		km-Stand: <u>24392</u>
Durchgeführt wurde:	ja nein	
Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Service durchgeführt von:  AH Kühn GmbH & Co KG SKODA Eybelkamp 2, 38518 Gifhorn Tel. 05371/807420, Fax 05371/807450 Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Intervall-Service	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nächster Inspektions/Intervall-Service:
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	km-Stand: <u>42300</u>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Datum: <u>01.2017</u>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<u>H4 + A11</u>

Mobilitätsgarantie ^{a)}
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 15.

Service-Nachweis

Datum:	04.01.2017		km-Stand:	35.495	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>SKODA AH Kühl GmbH & Co KG Fahrzeughaus GF Süd SKODA Vertragshändler Wolfsburger Straße/EyBelkamp 2 38518 Gifhorn, Tel. 05371/807420 Händler No. 5661170</p> <p>Stempel des SKODA Vertragspartners</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: <u>65.400</u> Datum: <u>01/2019</u> (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)</p> </div>		
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service <i>Staub-Pollenfilter</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

SKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: ... 72058428

2953986

SAD 51968301 Stand: 03/2015

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 17.

Service-Nachweis

Datum: 28.12.18

km-Stand: 51647

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:



Autohaus Kühl GmbH & Co. KG
 Eyßelkamp 2, 38518 Gifhorn
 Tel. 05371 - 80 74 20
 Fax 05371 - 80 74 50

Stempel des ŠKODA Vertragspartners

**2 JAHRE
 MOBILITÄTSGARANTIE**

TMB: 2058428

2/3.249.768

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 2100

Datum: Unreg.

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

- ^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
- ^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 19.