



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3CZHP005011										CRLB			
	3G535Y													
2	3G535Y PASSAT Var.										CLBMT		110 KW	
	QMM		LI7F		TO		TDI D6F		CRLB					
3	X0A		B0A		F86		G1A		H3Y		J2D			
	VOA		1AT		1G8		1XX				5RQ			
	-		3S2		8T8		QI6				5SL			
											TR1			
4	1JA													

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 18.08.16  Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 22. August 2016 Volkswagen Zentrum Osnabrück GmbH & Co. KG Großkunden-Leistungszentrum Blumenhaller Weg 153 Postfach 3829 49028 Osnabrück Telefon 0541/4 04 41-0
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners


a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.03.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 33787	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 701398	☐
Service durchgeführt von:     Löhr Automobile GmbH Hdl.-Nr. 142/46230 Koblenzer Straße 77 56026 Andernach Stempel des Fachbetriebs Telefon: 02632 9832-0 Fax: 02632 9832-22	LongLife Mobilitätsgarantie:     Löhr Automobile GmbH Hdl.-Nr. 142/46230 Koblenzer Straße 77 56026 Andernach Stempel des Volkswagen Partners Telefon: 02632 9832-0 Fax: 02632 9832-22

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/17 oder bei (km-Stand): 63787	 am (Datum): 08/17 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.11.17	☒ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 75.470	☒ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 705973	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  Löhr Automobile GmbH Hdl.-Nr. 142/46230 Koblenzer Straße 77 56626 Andemach Telefon: 02632 9632-0 Fax: 02632 9632-22 Stempel des Fachbetriebs	 LongLife Mobilitätsgarantie:  Löhr Automobile GmbH Hdl.-Nr. 142/46230 Koblenzer Straße 77 56626 Andemach Telefon: 02632 9632-0 Fax: 02632 9632-22 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/18 oder bei (km-Stand): 105.470	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselmotorschutzfilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.07.2018	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 107 418	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☒
Service durchgeführt von:  133/65404 Hoff GmbH & Co. KG 53842 Troisdorf	LongLife Mobilitätsgarantie:  133/65404 Hoff GmbH & Co. KG 53842 Troisdorf
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.05.2019	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 139481	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  133/65404 Hoff GmbH & Co. KG 53842 Troisdorf Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:  133/65404 Hoff GmbH & Co. KG 53842 Troisdorf Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):