

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a) 0405/17 Übergabeinspektion im Auftrag der Gottfried Schultz **GOTTFRIED SCHULTZ** Automobilhandels SE durch Gottfried Schultz Automobilhandels SE Helf Automobil-Logistik GmbH Ruhrorter Str. 13-15 · 45478 Mülheim/Ruhr Stauderstr. 193-197 Tel. 0208/5 99 00-0 · Fax 0208/5 99 00-75 45327 Essen 133 18095 Stempel des Volkswagen Partners Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem was zuerst eintritt

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
A /0	Ölwechsel-Service	0/1	AdBlue [®]	
4 /0	Inspektion		Bremsflüssigkeit	
/ /0	mit Motorölwechsel		Dieselkraftstofffilter	
- / p	mit erweitertem Inspektionsumfang	□/ #	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
6/0	LongLife Motoröl verwendet	0/4	Haldexkupplung: Öl	
	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	-/	Keilrippenriemen	
A /-	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	-/	Luftfiltereinsatz	
- / /	Reparaturempfehlung	a/ •	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
- / /	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	-/ d	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 26.10.17		-/ /	Zahnriemen	
bei km-	Stand: 29971	<u>م</u> اروا	Zündkerzen	
Rechnungsnummer: T3067		0/0		
Service durchgeführt von: Service durchgeführt		Ruh	LongLife Mobilitätsgarantie: Stfried Scholar Automobilitandels SE prorter Str. 10-15 - 45470 148 heim/Ruhr 0208/5 99 06 - 0 - 554 07 0 08 90 00 - 250 Stempel des Volkswagen Partners	
U. v. zächsten Service-Termine				
Service-Ereignis		Zusatza	rbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige oder		am (Dat	um):	
am (Datum):		oder		
oder		bei (km-	-Stand):	
hei (km-	-Stand):			

Ja / Neir	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
d /0	Ölwechsel-Service	-1 4	AdBlue®
4 /0	Inspektion	- / /	Bremsflüssigkeit
4/0	mit Motorölwechsel	-/ 4	Dieselkraftstofffilter
مرارات	mit erweitertem Inspektionsumfang	A /0	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
A /0	LongLife Motoröl verwendet	- / /	Haldexkupplung: Öl
- / /	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	-/ /	Keilrippenriemen
4 /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	-/ d	Luftfiltereinsatz
□/ ≱	Reparaturempfehlung	- / /	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
- / L	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	R /-	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.4.18		- / /	Zahnriemen
bei km	-Stand: 18988	-/ 4	Zündkerzen
1	ungsnummer: 6 81	0/0	
Service durchgeführt von: Gottfried Schultz Automobi/handels/SE Ruhrorter Str. 13-15 · 45478 Mülheim/Ruhr Tel. 0208/5 99 00-0 · Fax 0208/5-79 00-759		Gott Ruhr Tel. C	LongLife Mobilitätsgarantie: Afried Schultz Automobilhandels SE Forter Str. 13-15 · 45478 Mülheim/Ruhr 20845 00:00-00-Fax:03:08/5-99-00-35
Stemp	el des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners
Ihre n	ächsten Service-Termine		192
Service-Ereignis		Zusatzar	beiten
nac oder	h Service-Intervall-Anzeige	•••••	
am (Datum):		am (Datum):	
oder		oder	
bei (k	m-Stand):	bei (km-S	Stand):

Ja / Nein.	Durchgeführt wurde:	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
9/0	Ölwechsel-Service	- 1 pl	AdBlue®	
4 /0	Inspektion		Bremsflüssigkeit	
d /0	mit Motorölwechsel	/ / a	Dieselkraftstofffilter	
□/ /	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/9	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
4 /0	LongLife Motoröl verwendet		Haldexkupplung: Öl	
- / / 2	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	-/ /	Keilrippenriemen	
d /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	4 /0	Luftfiltereinsatz	
- / /	Reparaturempfehlung	- / /	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
- / /	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	- / / p	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 24.48		- /4	Zahnriemen	
bei km-S	tand: 89008	-/X	Zündkerzen	
Rechnun	gsnummer: 77968	0/0		
			LongLife Mobilitätsgarantie:	
Gottfried Schultz Automobilhandes SE Gottfried Schultz Automobilhandes SE Ruhrerter Str. 13-15 · 45478 Mülheim/Ruhr Tel. 0208/5 99 00-0 · Fax 0208/5 99 00-159		Ruhrorter	Schultz Automobilhandels SE Str. 13-15 · 45478 Mülheim/Ruhr 5 99 00-0 · Fax 0208/5 99 00-759	
Stempel	des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine				
Service-Ereignis		Zusatzar	beiten	
nach S oder	ervice-Intervall-Anzeige	•••••		
am (Datum):		am (Datum):		
oder		oder bei (km-S	Stand):	
hai /km-	Stand):			

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
01/6	Ölwechsel-Service	016	AdBlue®
X 70	Inspektion	□/ j æ	Bremsflüssigkeit
1 0	mit Motorölwechsel	0 / X	Dieselkraftstofffilter
\$10	mit erweitertem Inspektionsumfang		Getriebeöl: DSG [®] , ATF
10/0	LongLife Motoröl verwendet	u/g/	Haldexkupplung: Öl
□¥0	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/6	Keilrippenriemen
6/0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	01/6	Luftfiltereinsatz
口/歧	Reparaturempfehlung	0/2	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
□/ ₫	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	2/0	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1-6.17		u/9~	Zahnriemen
bei km-	Stand: 11x653	u/#X	Zündkerzen
Rechnui	ngsnummer: 92841	□ \(\(\rho\)	
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarantie:
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Ruhrorter Str. 13-15 · 45478 Mülheim/Ruhr STel. 0208/5 99 00-0 · Fax 0208/5 99 00-759 Stempel des Fachbetriebs		Gottf: Ruhro	ried Schultz Automobilhandels SE rter Str. 13-15 · 45478 Mülheim/Ruhr 108/5 99 00-0 · Fax 0208/5 99 00-759 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum):04120	am (Datum):		
oder	oder		
bei (km-Stand): 198657	bei (km-Stand):		

Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	in. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
01/2	Ölwechsel-Service	□/ ≅	AdBlue®	
410	Inspektion	-/ 5	Bremsflüssigkeit	
Q 70	mit Motorölwechsel	-/	Dieselkraftstofffilter	
□ / ©	mit erweitertem Inspektionsumfang	-/ 6	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
0 /0	LongLife Motoröl verwendet	0/8	Haldexkupplung: Öl	
۵/ گ ر	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	۵/ غ	Keilrippenriemen	
5 / 0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	u/ g	Luftfiltereinsatz	
	Reparaturempfehlung	□/ @	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
0/8	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	۵/ و	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service d	urchgeführt am: N-1. 2020	□/ g	Zahnriemen	
bei km-S	tand: 151 225	□/ৡ	Zündkerzen	
Rechnung	gsnummer: 200266	0/0		
	urchgeführt von: AMB Automobile Gerne GmbH Niederlassung Böhlen Röthaer Str. 53 OASGA Böhlen Jeston + 49 34206 649 US		LongLife Mobilitätsgarantie: AMB Automobile Borna GrnbH Niederlassung Böhlen Röthaer Str. 53 04564 Böhlen Telefon + 49 34206 6190 Stempel des Volkswagere Partners	
Telefax + 49 34200 619 45		Stemper des Volkswagen Partners		

Ihre nächsten Service-Teathine	Betriebsnummer 40223		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten		
🖘 nach Service-Intervall-Anzeige			
am (Datum): 1/21	am (Datum):		
oder (COOP)	oder		
bei (km-Stand): 180000	bei (km-Stand):		