



## Einzelnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ9NE7H0174203
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2017-02-23

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-08-20
Laufleistung	124021 km
Auftragsnummer	2019006461
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang

Durchgeführt von



AUTOHAUS

HOPPE



Bergedorfer Straße 39  
 27777 Ganderkesee  
 Telefon (0 42 22) 93 24 - 0  
 Telefax (0 42 22) 93 24 - 10

Autorisierter ŠKODA Service-Partner

Hoppe  
 Bergedorfer Straße 39  
 27777 Ganderkesee  
 Deutschland

Ja

Mobilitätsgarantie

Ja (bis Anzeige Service)



# Komplettnachweis

## Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ9NE7H0174203
Typbezeichnung	OCT.COM STY TD110/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2017-02-23

## Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-01-30
Laufleistung	93821 km
Auftragsnummer	2019000208
<b>WERTMARKENNUMMER 2/3.300.201</b>	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Staub-u.Pollenfilter</li> <li>✓ Dieselmotorschwefelfilter</li> <li>✓ Luftfiltereinsatz</li> </ul>
Durchgeführt von	Hoppe Bergedorfer Straße 39 27777 Ganderkesee Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

## Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-06-05
Laufleistung	60784 km
Auftragsnummer	2018004442
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Staub-u.Pollenfilter</li> <li>✓ Anhängerkupplung</li> <li>✓ Erweiterter Inspektionsumfang</li> </ul>
Durchgeführt von	Hoppe Bergedorfer Straße 39 27777 Ganderkesee Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

# Wartungsliste

SKODA



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2017006975	5E5485	F-AV 158	2017-02-23
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBJJ9NE7H0174203	CRMB	29922	P.F.
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
OCT.COM STY TD110/2.0M	PGT	2017	11.10.17

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten <u>3/22</u> : Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum <u>MRE</u> : Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>