



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland




Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z GW512782	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
	5T1 47X																																																										
2	TOURAN 2.0	HLBMT	<input type="checkbox"/>																																																								
	110 KW TDI M6F		<input type="checkbox"/>																																																								
3	DFEA	QFZ	<input type="checkbox"/>																																																								
	LI7F	BG	<input type="checkbox"/>																																																								
4	<table border="1"> <tr> <td>B0A</td> <td>42A</td> <td>G0K</td> <td>H0I</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td>Q4H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G0</td> <td>2ZH</td> <td>1NL</td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>0BP</td> <td>3S1</td> <td>3U2</td> <td>QG1</td> <td>Q16</td> <td>I8H</td> <td>8GV</td> <td>8ZH</td> </tr> <tr> <td>1KE</td> <td>1ZA</td> <td>-</td> <td></td> <td>G04</td> <td>7MM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0Y1</td> <td>4UP</td> <td>4X3</td> <td></td> <td>4K3</td> <td>N2S</td> <td>5MB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td>2JR</td> <td>E0A</td> <td>0AG</td> <td>0BP</td> <td></td> <td>2G5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1JA</td> <td>L09</td> <td>0YD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			B0A	42A	G0K	H0I	J2D	DN4	Q4H		-	1AT	1G0	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1	0BP	3S1	3U2	QG1	Q16	I8H	8GV	8ZH	1KE	1ZA	-		G04	7MM			0Y1	4UP	4X3		4K3	N2S	5MB		8RM	2JR	E0A	0AG	0BP		2G5		1JA	L09	0YD					
B0A	42A	G0K	H0I	J2D	DN4	Q4H																																																					
-	1AT	1G0	2ZH	1NL	5RQ	5SL	TR1																																																				
0BP	3S1	3U2	QG1	Q16	I8H	8GV	8ZH																																																				
1KE	1ZA	-		G04	7MM																																																						
0Y1	4UP	4X3		4K3	N2S	5MB																																																					
8RM	2JR	E0A	0AG	0BP		2G5																																																					
1JA	L09	0YD																																																									

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p><i>04.11.2015</i></p>  <p>142 / 21235</p> <p>Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH Donaustr. 32 63452 Hanau</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p>
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30-06-16	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 28206	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 9003 -	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/17 oder bei (km-Stand): 60000	<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzarbeiten erweiterte Insp. am (Datum): 02-2017 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10/03/17	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 56665	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: -13418-	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 03-2018	Zugk + Kraftstofffilter
oder	am (Datum): 12-2017
bei (km-Stand): 86665	oder
	bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.10.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 85.227	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Auftrag Rechnungsnummer: 17429	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> UUV-Prüfung
Service durchgeführt von Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313-0 Telefax (02594) 78313-20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Fachbetriebs	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vovis Automobile GmbH LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313-0 Telefax (02594) 78313-20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10.18 oder bei (km-Stand): 115.000	erweiterte Inspektion am (Datum): oder bei (km-Stand): 120.000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09/18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: 116 693	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsen links
Auftrag Rechnungsnummer: 22456	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> DSG.....
Service durchgeführt von: Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Fachbetriebs	Longlife-Mobilitätsgarantie: Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) 09/19..... oder bei (km-Stand): 146.000..... am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14-06-19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input checked="" type="checkbox"/>
bei km-Stand: 145115	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 3137	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Automobile Köpper GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon 02594/78313-0 Telefax 02594/78313-20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie Automobile Köpper GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon 02594/78313-0 Telefax 02594/78313-20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06-2020 oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):